## CANADA MINISTÈRE DES MINES

HON. ES.-L. PATENAUDE, MINISTRE; R.-G. MCCONNELL, SOUS-MINISTRE.

#### **DIVISION DES MINES**

EUGÈNE HAANEL, Ph.D., DIRECTEUR.

RECHERCHES SUR LE COBALT ET SES ALLIAGES, FAITES À L'UNIVERSITÉ QUEENS, KINGSTON, ONTARIO, POUR LA DIVISION DES MINES DU MINISTÈRE DES MINES

**OUATRIÈME PARTIE** 

## Les alliages de cobalt à propriétés non-corrosives

Herbert-T. Kalmus, B.Sc., Ph.D. K.-B. Blake, B.Sc.

NATIONAL RESEARCH COUNCIL LIBRARY



IMPRIMERIE DU GOUVERNEMENT

**OTTAWA** 





#### CANADA

## MINISTÈRE DES MINES

How. Es.-L. PATENAUDE, MINISTRE; R.-G. McConnell, Sous-Ministre.

## DIVISION DES MINES

EUGRNE HAANEL, PH.D., DIRECTEUR.

RECHERCHES SUR LE COBALT ET SES ALLIAGES, FAITES À L'UNIVERSITÉ QUEENS, KINGSTON, ONTARIO, POUR LA DIVISION DES MINES DU MINISTÈRE DES MI ES

QUATRIÈME PARTIE

# Les alliages de cobalt à propriétés non-corrosives

Herbert-T. Kalmus, B.Sc., Ph.D.
ET
K.-B. Blake, B.Sc.



OTTAWA Imprimerie du Gouvernement 1917.

#### AVIS

Cet ouvrage est une traduction du rapport publié en anglais sous le nº 411 dans l'année 1916.

## MINISTÈRE DES MINES

HON. P.-E. BLONDIN, Ministre; R.-G. McConnell, Sous-Ministre.

## DIVISION DES MINES

EUGRNE HAANEL, Ph.D., Directeur.

#### LETTRE D'ENVOI.

D' EUGÈNE HAANEL, DIRECTEUR DE LA DIVISION DES MINES, MINISTÈRE DES MINES, OTTAWA.

Monsieur,-

Monsieur,—
J'ai l'honneur de votts transmettre ci-joint un rapport sur "Les alliage du Cobalt à propriétés non corrosives." C'est la quatrième partie achevée de la série des recherches sur le cobalt et ses alliages, dans le but d'accroître leur valeur économique, qui ont été l'objet de travaux spéciaux faits sous ma direction, à l'université Queens, Kingston, Ontario, pour la division des Mines, du ministère des Mines, à Ottawa.

J'ai l'honneur d'être, monsieur,

Votre obéissant serviteur,

(Siené) Herbert T. Kalmus.

(Signé) Herbert T. Kalmus.

Boston, Mass., 22 avril, 1916.



## TABLE DES MATIÈRES.

Introduction	PAGES
Introduction	1
Rut des recherches	1
But des recherches.	3
Essais préliminaires.	3
Conclusions.	4
EMBLE UES AMAKES INDE-COTTOBLE DEPOSTES par addition de cobale siele les suives auche	
iei americam en impor	4
	4
MICHIOGE GE DICHATATION GES AINAGES	5
Cleuset et lour	5
	5
	6
MELROUE BUIVIE DOUT IS determination de la correction	6
Absorption du protoxyde de carbone	6
Essais de Corrolions;—	
Série I	7
Domices des essaus de corrosion	ź
Tableau détaillé des essais de corrosion	ó
Conclusions.	11
Série II.	
Données des essais de corrosion.	12
Tableau détaillé des essais de corrosion.	12
Conclusions	12
Conclusions.	15
	16
Préparation des alliages pour le traitement au four.	16
Données des essais de corrosion.	16
I ADICAU UCIAINE DES ESSAIS DE COFFOSION ·	
Echantillon de Kingston.	24
	29
MICIODOCOFTADDICA: Planches III.XXXI	30
	30 30 30
	30
Manière d'exécuter les essais de corrosion accélérée.	30
Determinations de la corrosion accélérée	31
	33
Essais de corrosion, alliages de fer américain en lingot sous forme de matériaux en feuilles pour toiture.	33
feuilles pour toiture	
Analyses	34
Analyses.  Reproduction graphique des données d'acceptant de la contract de la co	34
	34
Conclusions générales	35
	36

## ILLUSTRATIONS.

			LUSTRATI	-					
	1. East	is de corros	ion: métho	de	d'exposition	des	disques	des	6
anche		alliages de co ais de corros	balt	do	d'exposition	des	disques	des	
**	11. Essa	alliages de co	halt	ue	G exhouses				6
	III. Mic	rophotograph	ie: alliage I	B 2	202				30 30
	IV.	, opioiogian		B, 1	199 250				30
*	V.	,		2 1	162				30
	VI.	19	"	2 7	755				30
99	VII.	17		D '	200				30 30
19	VIII. IX.	*		s a	252				30
	X.	,,		S	260				30
*	X1.	*	"	B B	200				30
"	XII.	19		0	202				30
	XIII.	*	*	C	255				30
*	XIV. XV.	,	,	В	199				30
19	XVI.			S	251				30
*	XVII.	,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	S	258				30
	XVIII.	79	**	6	250				30
	XIX. XX.	99	#	B,	105				30
	XXI.	**	79	S	263				30
	xxii.		*	Š	269 195				3
99	XXIII.	,	*	B	196				3
19	XXIV. XXV.	99	99	R.	107				3
79	XXV.		19	B	107				3
*	XXVI.	19	,,	C	204				3
39	XXVII. XXVIII.	31	77		205				3
77	XXIX.	"	,	B	206				3
19	XXX.	99	77	B	208				3
**	VVVI								
59	XXXI.	19	n Dessins.	-	200				
ESSAI	- DE CORPOSIO	×—	n Dessins.						
Essat	- DE CORPOSIO				lmaa matéri	ant		, , , , , ,	
Essat D	s de corrosion diagramme i. Série I. Di	fférents pour	centages des	ml	èmes matéri	aux			
Essai D	s de corrosion Diagramme i. Série I. Di Figure	fférents pource 1. Cuivre 2. Cobalt	centages des	me	lmes matéri	aux.			
Essai	s de corrosion Diagramme i. Série I. Di Figure	fférents pource 1. Cuivre 2. Cobalt 3. Fer pur	entages des	me	èmes matéri	aux.			
Essai D	s de corrosion diagramme i. Série I. Di Figure "Série II." I	fférents pource 1. Cuivre 2. Cobalt 3. Fer pur Différents pour	entages des	es I	èmes matéri	aux.			
Essai	s de corrosion Diagramme i. Série I. Di Figure	fférents pource 1. Cuivre 2. Cobalt 3. Fer pur Différents pour	entages des	es I	èmes matéri	aux.			
D	s de corrosion diagramme i. Série I. Di Figure " Série II." I Figure	fférents pour 1. Cuivre 2. Cobalt 3. Fer pur 3. Fer pur 4. Nickel	entages des	es i	èmes matéri	aux.			
D	s de corrosion diagramme i. Série I. Di Figure " Série II." I Figure	fférents pour 1. Cuivre 2. Cobalt 3. Fer pur 3. Fer pur 4. Nickel	entages des	es i	èmes matéri mêmes maté mêmes maté	aux riaux ériaux			
D	s de corrosion diagramme i. Série I. Di Figure " Série II." I Figure	fférents pour 1. Cuivre 2. Cobalt 3. Fer pur ifférents pour 4. Nickel Différents po 5. Cuivre:	rcentages des	es i	èmes matéri mêmes matéri mêmes materi	aux. riaux. ériaux			
D	s de corrosion diagramme i. Série I. Di Figure Série II. I Figure Diagramme ii. Série III.	fférents pource 1. Cuivre 2. Cobalt 3. Fer pur 3. Fer pur 4. Nickel Différents po 5. Cuivre: 6. Nickel:	rcentages des	es t	èmes matéri mêmes matéri mêmes materi	aux. riaux. ériaux			
D	s de corrosion diagramme i. Série I. Di Figure Série II. I Figure Diagramme ii. Série III.	fférents pource 1. Cuivre 2. Cobalt 3. Fer pur 3. Fer pur 4. Nickel Différents po 5. Cuivre: 6. Nickel:	rcentages des	es t	èmes matéri mêmes matéri mêmes materi	aux Friaux Ériaux			
D	s de corrosion diagramme i. Série I. Di Figure Série II. I Figure Diagramme ii. Série III.	fférents pour 1. Cuivre 2. Cobalt 3. Fer pur 6. Nickel 7. Cobalt 8. Cuivre 9. Nickel	rcentages des	des arbo	mêmes materi mêmes materi mêmes materi one	aux. Fiaux Ériaux	•		
D	s de corrosion diagramme i. Série I. Di Figure Série II. I Figure Diagramme ii. Série III.	fférents pour 1. Cuivre 2. Cobalt 3. Fer pur 6. Nickel 7. Cobalt 8. Cuivre 9. Nickel	rcentages des	des arbo	mêmes matéri mêmes matéri mêmes materi mêmes materi mêmes materi mêmes materi mêmes materi	aux. Friaux.			
D	s de corrosion diagramme i. Série I. Di Figure Série II. I Figure Diagramme ii. Série III.	fférents pource 1. Cuivre 2. Cobalt 3. Fer pur 3. Fer pur 4. Nickel Différents pou 5. Cuivre 6. Nickel 7. Cobalt 8. Cuivre 9. Nickel 10. Cobalt 11. Nickel	rcentages des urcentages de pauvre en contrages ( teneur moyon	des arbo	mêmes matéri mêmes matéri mêmes materi mêmes materi mêmes materi mêmes materi mêmes materi	aux. Friaux.			
ı	s de corrosion biagramme i. Série I. Di Figure Série II. I Figure Diagramme ii. Série III. Figure	fférents pource 1. Cuivre 2. Cobalt. 3. Fer pur Différents pou 4. Nickel Différents pou 5. Cuivre: 6. Nickel: 7. Cobalt: 8. Cuivre: 9. Nickel: 10. Cobalt: 11. Nickel: 12. Cobalt:	rcentages des urcentages de pauvre en contraction de teneur moyen riche en car	des sarbo	mêmes matéri mêmes matéri mêmes materi mêmes materi e en carbone	aux. riaux. ériaux			
ı	s de corrosion biagramme i. Série I. Di Figure Série II. I Figure Diagramme ii. Série III. Figure	fférents pource 1. Cuivre 2. Cobalt. 3. Fer pur Différents pou 4. Nickel Différents pou 5. Cuivre: 6. Nickel: 7. Cobalt: 8. Cuivre: 9. Nickel: 10. Cobalt: 11. Nickel: 12. Cobalt:	rcentages des urcentages de pauvre en contraction de teneur moyen riche en car	des sarbo	mêmes matéri mêmes matéri mêmes materi mêmes materi e en carbone	aux. riaux. ériaux			
ı	s de corrosion biagramme i. Série I. Di Figure Série II. I Figure Diagramme ii. Série III. Figure	fférents pource 1. Cuivre 2. Cobalt. 3. Fer pur Différents pou 4. Nickel Différents pou 5. Cuivre: 6. Nickel: 7. Cobalt: 8. Cuivre: 9. Nickel: 10. Cobalt: 11. Nickel: 12. Cobalt:	rcentages des urcentages de pauvre en contraction de teneur moyen riche en car	des sarbo	mêmes matéri mêmes matéri mêmes materi mêmes materi e en carbone	aux. riaux. ériaux			
ı	s de corrosion biagramme i. Série I. Di Figure Série II. I Figure Diagramme ii. Série III. Figure	fférents pource 1. Cuivre 2. Cobalt. 3. Fer pur Différents pou 4. Nickel Différents pou 5. Cuivre: 6. Nickel: 7. Cobalt: 8. Cuivre: 9. Nickel: 10. Cobalt: 11. Nickel: 12. Cobalt:	rcentages des urcentages de pauvre en contraction de teneur moyen riche en car	des sarbo	mêmes matéri mêmes matéri mêmes materi mêmes materi e en carbone	aux. riaux. ériaux			
ı	s de corrosion biagramme i. Série I. Di Figure Série II. I Figure Diagramme ii. Série III. Figure	fférents pource 1. Cuivre 2. Cobalt. 3. Fer pur Différents pou 4. Nickel Différents pou 5. Cuivre: 6. Nickel: 7. Cobalt: 8. Cuivre: 9. Nickel: 10. Cobalt: 11. Nickel: 12. Cobalt:	rcentages des urcentages de pauvre en contraction de teneur moyen riche en car	des sarbo	mêmes matéri mêmes matéri mêmes materi mêmes materi e en carbone	aux. riaux. ériaux			
ı	s de corrosion biagramme i. Série I. Di Figure Série II. I Figure Diagramme ii. Série III. Figure	fférents pource 1. Cuivre 2. Cobalt. 3. Fer pur Différents pou 4. Nickel Différents pou 5. Cuivre: 6. Nickel: 7. Cobalt: 8. Cuivre: 9. Nickel: 10. Cobalt: 11. Nickel: 12. Cobalt:	rcentages des urcentages de pauvre en contraction de teneur moyen riche en car	des sarbo	mêmes matéri mêmes matéri mêmes materi mêmes materi e en carbone	aux. riaux. ériaux			
ı	s de corrosion biagramme i. Série I. Di Figure Série II. I Figure Diagramme ii. Série III. Figure	fférents pource 1. Cuivre 2. Cobalt. 3. Fer pur Différents pou 4. Nickel Différents pou 5. Cuivre: 6. Nickel: 7. Cobalt: 8. Cuivre: 9. Nickel: 10. Cobalt: 11. Nickel: 12. Cobalt:	rcentages des urcentages de pauvre en contraction de teneur moyen riche en car	des sarbo	mêmes matéri mêmes matéri mêmes materi mêmes materi e en carbone	aux. riaux. ériaux			
ı	s de corrosion biagramme i. Série I. Di Figure Série II. I Figure Diagramme ii. Série III. Figure	fférents pource 1. Cuivre 2. Cobalt. 3. Fer pur Différents pou 4. Nickel Différents pou 5. Cuivre: 6. Nickel: 7. Cobalt: 8. Cuivre: 9. Nickel: 10. Cobalt: 11. Nickel: 12. Cobalt:	rcentages des urcentages de pauvre en contraction de teneur moyen riche en car	des sarbo	mêmes matéri mêmes matéri mêmes materi mêmes materi e en carbone	aux. riaux. ériaux			
ı	s de corrosion biagramme i. Série I. Di Figure Série II. I Figure Diagramme ii. Série III. Figure	fférents pour 1. Cuivre 2. Cobalt 3. Fer pur 6. Nickel 7. Cobalt 8. Cuivre 9. Nickel 10. Cobalt 11. Nickel 12. Cobalt	rcentages des urcentages de pauvre en contraction de teneur moyen riche en car	des sarbo	mêmes matéri mêmes matéri mêmes materi mêmes materi e en carbone	aux. riaux. ériaux			

Diagramme iv. Série III. Di	iffér	ents pou	rcei	ntag	es de	car	bone											
Figure	22.	Cobalt	0.7	15%														. 34
	23.		1.0	0%										• •				. 2
		Nickel	1 6	69									1 1		0 6		4 4	. 3
19		LAICKEL	1.6	- 19		* * * *												. 3
99	25.	- P .		2 /0														. 34
	26.	Cobalt	2.0	) %														. 3
-	27.	Nickel	2.0	0%														. 3. . 3. . 3. . 3.
	28	Cuivre	0.2	50%												•		. 3
**		Cobalt	3.6	69														. 3
9			3.0	/9							* * *							. 3
	30.	Nickel	3.6	1 %														. 34
Diagramme v.																		
Série III.	Mê	mes pour	cen	tage	s de	mate	ériau	x di	ffére	ent	5.							
		Alliages										17						. 3
	32.	· munden	0.1	5%	Pere .							**						
"	33.	**	0.5	000		33		99										
" -		29				n		99		_								. 3
, 3	4.	77	0.2	5%	médi	iocre	en (	carb	one	0.	18	- 0	1.2	5.				. 3
	35.		0.3	15%			,											. 3.
	36.	,,	0.5	500														
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	37.	,,			riche		aarh	000	0.24	6								
**		**	0.4	200	ricin	e en	Caro	one	0.21									-
79	38.	19	0.3	5%		79	77											
	39.	19	0.3	10%		79												. 34
Diagramme vi.																		
	Mê	mes pour	cen	tage	s de	mate	ériau	x di	ffére	ent	8.							
		Alliages																. 3
riguie	41.	, magea	1 (	07	pau		n ca	1001										
79		19	7.	1/9		79		39										
19	42.	39	2.1	1/0		.99		39										. 34
	43.	77	0.7	5%	méd	iocre	en e	carb	one.									. 3
	44.	_	1.0	) %	**													
	45.		2.0															
	46.	39	-	' /0	riche													. 3
**		19			ricin	e en	Catt D	one.										-
	47.	99	2.0	1 %	91	•	77											. 3
Diagramme vii.																		
Série III.	Mê	mes pour	cen	tage	s de r	naté	riaux	t difl	érei	nts.								
		Alliages																. 3
Bure	49.		3.0	69	médi	OCTO	en d	rach	onc									. 3
n		***																
n	50.	77	3.6	1/0	riche	en (	arbe	me.	• • •									. 3



RECHERCHES SUR LE COBALT ET SES ALLIAGES, FAITES LA L'UNIVERSITÉ DE QUEENS, KINGSTON; ONTARIO, POUR LA DIVISION DES MINES, DU MINISTÈRE DES MINES.

QUATRIÈME PARTIE.

LES ALLIAGES DU COBALT À PROPRIÈTÉS NON-CORROSIVES.



#### QUATRIÈME PARTIE.

## ALLIAGES DU COBALT À PROPRIÉTÉS NON-CORROSIVES

#### INTRODUCTION.

La présente étude est la quatrième partie de la série des recherches qui ont été faites à l'Université Queens, Kingston, Ontario, pour la division des Mines, du ministère des Mines, dans le but d'accroître la valeur économique du cobalt et de ses alliages. Ces recherches embrassent les points suivants:

- I. LA PRÉPARATION DU COBALT MÉTALLIQUE PAR LA RÉDUCTION DE L'OXYDE.
- LES PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU COBALT MÉTALLIQUE.
- III. LA GALVANOPLASTIE AU COBALT.

  IV. LES ALLIAGES DU COBALT À PROPRIÉTÉS NON CORROSIVES.

## LES PROPRIÉTÉS MAGNÉTIQUES DU COBALT ET DU FE1CO.

Des trois principales théories de la corrosion, à savoir: (1) la théorie du gaz acide carbonique; (2) la théorie du peroxyde d'hydrogène; et (3) la théorie électrolytique, cette dernière semble la plus en harmonie avec tous les faits.

LA CORROSION EN GÉNÉRAL.

W.-H. Walker1 explique de la manière suivante les points essentiels de la théorie électrolytique de la corrosion:-

Tout métal, lorsqu'il est mis dans l'eau ou dans des conditions telles qu'une mince couche d'eau puisse se déposer à sa surface, tend à se dissoudre dans l'eau, ou en d'autres termes, à passer de l'état atomique ou métallique à l'état d'ion. Cette tendance des métaux à disparaître varie à partir du sodium ou du potassium, où elle est si violente qu'elle amène une décomposition immédiate du métal et de l'eau, jusqu'à l'or ou au platine où cette tendance est nulle. Entre ces deux extrêmes, nous trouvons tous les autres métaux ordinaires, y compris l'élément hydrogène, que l'on peut regarder comme un métal. Lorsque l'atome d'un métal est placé dans l'eau, il prend une charge positive d'électricité, tandis que le métal dont il provient porte une charge négative; cette propriété ou cette tendance à se dissoudre s'appelle sa tension de dissolution. Il est clair, toutefois, que cette action ne peut être de longue durée, car, étant donné que la masse du métal et de la solution sont de polarité opposée, la tension électrolytique devient si forte que les atomes ne pouvant plus passer à l'état d'ions, la dissolution cesse. Helmholtz fut le premier à déc...e ce phénomène qu'il dénomma un double milieu électrolytique. Si maintenant il y a dans l'eau des ions d'un autre métal, qui a une tension de dissolution inférieure à celle du métal en question, la réacautre metal, qui a une tension de dissolution inferieure à celle du metal en question, la réaction précédemment décrite se fera en sens inverse, et l'ion avec la moindre tension de dissolution retournera à l'état métallique, en se déposant sur le premier métal et en perdant sa charge d'électricité. Dans ce cas, le premier métal sera chargé positivement, et la dissolution avec laquelle il est en contact immédiat sera chargée négativement; ce qui tend à développer un second milieu électrolytique de polarité opposée au premier. La conséquence est qu'un courant d'électricité passe du métal à la solution à l'endroit où le métal entre en dissolution, puis à travers la solution jusqu'au métal au point où les ions du second métal se déposent, et de là à travers le premier métal de prouvez au roit et départ. Airei dissolvant, et de là, à travers le premier métal, de nouveau au point de départ. Ainsi les doubles milieux électrolytiques disparaissent, le courant électrique se produit, et l'action dissolvante de l'eau sur le premier métal continue.

Ce phénomène et sor rapport avec la corrosion du fer sont visibles dans la pile familière Daniel, dite pile de gravité. Dans le cas du fer pur dans l'eau, on constate un état de choses tout-à-fait analogue. L'eau elle-même se dissocie dans des proportions faibles, quoique

<sup>1</sup> Journal of the Iron and Steel Institute, 1909, vol. I, p. 70.

très définies, en ions d'hydrogène (H) et d'hydroxyl (OH). Quand une lame de fer pur vient en contact avec l'eau, elle développe dans l'eau des atomes de fer ayant la forme d'ions chargés positivement. L'hydrogène, comme métal, a une tension de dissolution beaucoup moindre que celle du fer, et par conséquent, un nombre proportionnel d'ions d'hydrogène se déposent sur la lame de fer (laissant les ions libres d'hydroxyl avec leurs d'hydrogène se déposent sur la lame de fer (laissant les ions libres d'hydroxyl avec leurs charges négatives contrebalancer les ions de fer avec leurs charges positives), et un courant d'électricité passe du fer par l'entremise des ions de fer à la dissolution, et par l'entremise de l'hydrogène de la solution au fer de nouveau, formant ainsi un circuit complet. Mais il y a ici un écart notable dans l'analogie avec la pellicule de cuivre dans la pile Daniel. Le cuivre déposé est un bon conducteur du courant et n'offie aucune résistance à son passage de la solution au fer auquel il est adhérent. C'est le contraire qui arrive dans le cas de l'hydrogène qui se dépose; ici il y a un véritable isolateur; une enveloppe de gaz qui offre une haute résistance à l'écoulement du courant. Par conséquent, quoique dans le cas de la lame de fer dans l'eau il y ait toutes les conditions requises pour que la dissolution se fasse sans arrêt, cependant, grâce à la résistance qu'offre l'enveloppe d'hydrogène déposé (la polarisation), l'action doit cesser.

Tout comme dans le cas du fer, dans une solution de sulfate de cuivre, la rapidité de

Tout comme dans le cas du fer, dans une solution de sulfate de cuivre, la rapidité de la réaction dépendait du nombre des ions de cuivre présents dans la solution, de même, ici,

la réaction dépendait du nombre des ions de cuivre présents dans la solution, de même, ici, la dissolution du fer dépend, en premier lieu, du nombre d'ions d'hydrogène présents. Ce nombre d'ions d'hydrogène, ou la concentrations de ces ions, s'accroît par l'addition d'un acide. Un acide faible comme l'acide carbonique en augmente le nombre, mais dans des limites relativement très étroites; tandis qu'un acide fort, comme l'acide chlorhydrique ou sulfurique, en augmente le nombre à tel point que l'action dissolvante devient violente, et que l'hydrogène libéré se dégage à la manière d'un jet de gaz.

Puisque la présence de l'enveloppe polarisante d'hydrogène arrête la dissolution continue du fer, il est clair qu'il faut enlever cet hydrogène si l'on veut que la réaction continue. Dans la corrosion ordinaire, c'est l'oxygène de l'atmosphère, en dissolution dans l'eau, qui détruit l'enveloppe d'hydrogène. La réaction dans ce cas consiste tout simplement dans l'union de l'hydrogène en dépôt sur le fer et de l'oxygène emprunté à l'air, et la reconstitution de l'eau. Il s'ensuit que toute substance qui se dissout ou qui réagit avec l'hydrogène doit accélérer la corrosion. Et c'est bien ce qui arrive en pratique.

La science et le génie civil inclinent à accepter l'explication électrolytique de la corrosion. Les causes réelles de la corrosion sont, sans doute, beaucoup plus complexes que l'exposé précédent de l'électrolyse. Comme théorie, elle a été une désillusion pour les ingénieurs, car elle n'a pas pu prédire plusieurs phénomènes inquiétants, ni en suggérer les remèdes, cependant, elle est actuellement l'hypothèse la plus acceptable en pratique.

Si l'on accepte la théorie électrolytique, il résulte dans le cas du serles autres conditions étant les mêmes—que l'absence aussi complète que possible d'impuretés devrait augmenter sa résistance à la corrosion. Il ne s'ensuit pas, toutefois, que parmi les métaux qui nous viennent de l'industrie, ceux qui révèlent à l'analyse la plus basse teneur d'impuretés soient les moins sujets à la corrosion, car les autres conditions sont loin d'être toujours les mêmes. Même chez un métal pur, les compressions et les dilatations qui proviennent du refroidissement inégal d'un moulage, ou du laminage à chaud ou à froid, donnent lieu à une tension de dissolution inégale à différents points du métal, surtout à la surface, et facilitent ainsi la corrosion. De même aussi, dans la préparation des métaux chimiquement purs, la résistance à la corrosion peut décroître par l'occlusion de gaz, ou pour d'autres causes inséparables, du moins en partie, de l'effort même pour atteindre ce haut degré de pureté.

On remédie d'ordinaire aux efforts de compression et de tension, totalement ou en partie, par le recuit total des métaux qui doivent servir aux matériaux de toiture en feuilles, ou pour d'autres usages où la corrosion joue un rôle considérable. Un certain nombre de techniciens ont démontré les effets de l'occlusion de l'hydrogène dans l'acier, et, dans certaines conditions, le volume de gaz absorbé peut atteindre près de 50% de celui du

métal lui-même.

La vitesse avec laquelle l'hydrogène disparaît dans la dépolarisation varie d'après la tension des dissolutions, le survoltage, les propriétés catalytiques, les différences relatives de potentiel des différents points de la

surface, complexité beaucoup plus grande que les données élémentaires qui

précèdent.

Il est généralement reconnu que deux métaux formant un alliage possèdent souvent une résistance plus grande à la corrosion que chacun des deux métaux constitutifs pris séparément. Le principe est applicable à n'importe quel nombre de constituants. Ceci peut dépendre de la formation d'un ou de plusieurs composés des deux métaux, ou encore, dans certaines conditions spéciales, cela peut résulter de la combinaison de l'un des métaux de l'alliage avec les impuretés de l'autre métal, de façon à rendre la tension de dissolution des composés nouveaux à peu près identique. L'alliage d'un autre métal avec le fer ou l'acier peut aussi influencer la corrosion du fer ou de l'acier original en augmentant ou en diminuant la teneur de l'hydrogène absorbé.

Un autre résultat important de l'introduction du second métal serait de produire un oxyde, au début de la corrosion, lequel est de sa nature assez adhérent pour former un dépôt solide, qui arrête la corrosion ou protège

contre un excès d'oxygène.

## BUT DES RECHERCHES.

Puisqu'il est impossible de savoir, à priori, quel effet produirait l'addition d'un métal quelconque sur les propriétés d'un autre métal, et comme il a été démontré que de faibles quantités de certains métaux augmentent la résistance du fer à la corrosion atmosphérique, les présentes recherches ont été entreprises dans le but de déterminer l'effet de l'addition de petites quantités de cobalt sur la corrosion à l'air du fer et de l'acier doux. Nous avions surtout en vue l'addition de petites quantités de cobalt au fer très pur obtenu par le procédé Siemens-Martin pour les matériaux de toiture en feuilles. Nous avons fait des essais comparés de faibles quantités de cobalt, de nickel et de cuivre.

Les résultats positifs de certaines expériences préliminaires antérieures,

décrites au paragraphe suivant, avaient éveillé notre intérêt.

#### EXPÉRIENCES PRÉLIMINAIRES.

Dès le début de l'automne de 1912, au cours de nos recherches sur le cobalt et ses alliages, nous préparâmes une série préliminaire d'alliages par l'addition de faibles pourcentages de cobalt et de nickel à du fer très pur. Ces alliages furent exposés pendant plusieurs mois sur le toit de Nicol Hall, Université Queens, Kingston, Ontario. Après avoir été ainsi exposés, ils furent repris, et l'on détermina l'étendue de la corrosion. Dans chaque cas, on constata que l'addition de faibles quantités de cobalt et de nickel diminuait la corrosion du fer pur.\(^1\)

Plus tard, on prépara une seconde série d'alliages de la même manière et avec les mêmes matériaux, et on les exposa dans des conditions identiques à celles de la première série, à partir du 16 juin, 1913, jusqu'au 16 octobre, 1913. À l'expiration de ces 122 jours d'exposition, on reprit les alliages, et on calcula le degré de corrosion en grammes par centimètre

car é de surface exposée, pour une année.

Malheureusement, deux des alliages de cette série subirent un accident pendant qu'ils étaient exposés: ils s'échappèrent de leur cadre, et vinrent heurter le toit de métal; ce qui fait que la série n'est pas suffisamment complète pour nous permettre d'en donner tous les détails. Cependant, comme les résultats obtenus concordaient généralement avec ceux de la série précédente, nous sommes portés à croire que l'addition de quantités

rtion
'ions
leurs
trant
mise
Mais
niel.
sage
l'hytune
de la
fasse
é (la

pur

té de e, ici, ents. d'un s des ue ou ente,

inue. l'eau, ment consydroctrooute,

mme s pu èdes, ique fer que Il ne ndusoient l'être

et les ou du n inéainsi iquee gaz, même

nsion, servir rosion contré s conui du

catade la

<sup>1</sup> Le "fer pur" était le fer américain en lingot: voir p. 5.

convenables de cobalt au fer pur pourrait augmenter ses propriétés non CUTTORIVES.

La méthode que nous avons suivie d'ordinaire dans ces recherches préliminaires est celle-là même qui est expliquée au long pour les séries

complètes que nous décrirons plus loin. Pour diverses raisons, on devra considérer comme préliminaires seulement les deux séries d'expériences décrites précédemment, et tout d'abord, parce que les alliages n'ont été soumis à aucun traitement à chaud.

#### Conclusions.

1. De ces expériences préliminaires, il ressort que l'addition de faibles pourcentages tant de cobalt que de nickel au fer américain en lingot augmente ses propriétés on corrosives.

2. Le cobalt ser le plus effectif que le nickel, à parties égales.

3. Ces résultats étaient de nature à provoquer un plus grand intérêt, mais ils n'étaient pas suffisamment complets ni assez péremptoires pour justifier des conclusions finales, surtout quant aux mérites respectifs du nickel et du cobalt.

## ESSAIS DES ALLIAGES NON CORROSIFS PRÉPARÉS PAR ADDI-TIONS DE COBALT, NICKEL ET CUIVRE, AU LINGOT DE FER AMERICAIN.

Nous donnons ci-après les résultats de trois séries d'observations nombreuses, d'où découlent nos conclusions. Les matériaux employés dans la préparation des alliages des trois séries, et aussi dans nos recherches générales, étaient les mêmes dans tous les cas, et on les trouvera avant les valeurs numériques de la corrosion pour les séries.

## MATÉRIAUX POUR LA PRÉPARATION DES ALLIAGES.

La base de tous les alliages était le lingot de fer américain fourni par le D' Beck, de la American Mill Company, Middletown, Ohio. l'analyse de cette substance telle qu'envoyée par le Dr Beck:-

de cett	e s	ı	U	5	li	u	K	C		I.C	A	16	1	Ч	u	h	1		Ψ,	•	<b>y</b> '			1	_	••	ľ						_			0%
Fe																																			g	9.ŏ
Fe				۰	٠		0		0	۰		۰	۰	٠	۰	٠	6	0	۰	٠			P	*	٠	• •	•				۰			ľ		0.023
P			. 1		۰	٠	۰	٠		4	a	۰	0	۰	4	0	6	0	۰	۰	0	۰	0	۰		۰		, ,		۰	۰			ľ		0.004
P						۰	0	*	۰	٠		۰	٠		٠	۰	۰	٠	0	۰		۰	0	9	۰	۰	•									0.010
Mn		٠	۰	0 0			*	9		۰	۰	4	0	å	0	۰	h		٠	*	0	۰	۰	à	٥	0	۰		, ,	1 4						0.031
Mn Cu		0	٠					٥	٠		4	۰		9	e	٠	0	۰	۰	۵				0		0	0				, ,					0.028
O		۰	٠		0 1			0		۰	0	9	٠	۰		۰	۰	۰	0	۰	b	a	0			*	*	•	•		•					0.035
0 Si			۰	۰				۰	۰	۰	۰	٠	*		٠		0		۰	*	۰	۰	۰	۰	۰	4	۰									traces
51		٠		٠	۰						۰	٠	0	è	۰		۰	0		۰	a						۰	۰	٠							aucun
Ca			۰	a	٠				۰			0	۰	۰		0	۰	٠				۰	0	٠	۰	۰										aucun
N1				٠			0 1										0		0				6	٥	4	9						-		Ĭ		

## Voici maintenant notre propre analyse:-

	B GA	Ì	•		•	••	•	•	_			_				_		8							•																	ge	9.9 0.02		
Fe				۰	٠		٠					٠	4	٠	٠	۰	٠	٠	٠	٠	٠	۰	۰	٠	٠	8	۰	•	۰	۰		۰	۰	۰	۰			۰		•	•	-	0.00	27	
S.		,	٠	٠	٠		,				0		4			*	۰	۰		٠		۰	۰	4	٠	4	٠	۰	۰	۰		٠	٠	۰	۰			*	۰	۰	*	-	0 · 02	07	5
Ρ.								,		۰			٠	۰	۰	٥	٥	۰	R	٠	0	٠	٠	٠	۰	۰	*	٠	٠	*	٠	٠	۰	•	۰	*		*	٠	۰	•	7	0 · 0	10	Ĭ
																																						۰				- 1		-	
M	n		 						2			6	۰	o	۰	۰		٠	٠	۰		a						۰	0	*	٠	4	٠	â	8	,	٠	٠	۰	٠		1	0.0	4 Q	
Cı	u.	è	ı		, .	, .		۰	۰	e	٠	۰	۰	ь	0								۰									*	۰	۰	٠		۰	۰	۰	۰			0·0	30	
C:																																					4				9		ual	A-0	,
C	_																																a				۰	٠			. 4		auc	uı	1
N	i.			,		,				٠																									٠	٠		٠	•	,	1	,	auc	uı	1

Comme on a discuté dernièrement dans la presse l'effet du cuivre pour augmente, les propriétés non-corrosives du lingot de fer américain et autres matériaux emblables, nous avons fait, en outre des analyses usuelles vérifiées, des analyses additionnelles de la teneur en cuivre. Fixant notre valeur-étalon de cuivre à 0.048, nous sommes arrivés aux chiffres qui suivent après des analyses distinctes:

0.0460.0450.050

Ces analyses furent faites par deux chimistes différents.

Une analyse subséquente du lingot de fer américain, laminé en feuilles pour matériaux de toiture, et envoyé à ce laboratoire par la "American Rolling Mills", Middletown, Ohio, donna le résultat suivant:—

Échantillon nº 341751—Lingot de fer américain r feuille de corrosion. 8 pds. × 4 pds.

g-

ur du

ns

vés

nes

les

r le

oici

S		A					A		á	0.026
										0.009
										0·010 0·022
										0.022

Le cobalt, le nickel et le cuivre étaient également très purs, donnant à l'analyse 99.0% de cobalt; 99.3% de nickel; 99.8% de cuivre. Le cobalt fut préparé dans notre laboratoire par la réduction de l'oxyde raffiné,3 le cuivre et le nickel provenaient de sources certaines, et furent analysés dans notre laboratoile, comme nous l'avons dit pius haut.

#### MANIÈRE DE PRÉPARER LES ALLIAGES.

#### Creuset et fourneau.

Les alliages furent tous préparés dans des creusets en graphite brasqués, grandeur nº 3 ou nº 5, fournis soit par la "Dixon Crucible Company", ou la "Jonathan Bartley Crucible Company." Ces creusets étaient recouverts à l'intéri ur d'une couche de magnésite pulvérisée de première qualité, la magnésite ayant été mêlée à l'eau pour lui donner de la consistance jusqu'au durcissement. Un four électrique Hoskins à plaques de carbone, type résistance, servit à fondre ces alliages.

#### Fusion et moulage.

Les constituants de l'alliage à produire furent pesés et mis ensemble dans le creuset. Souvent ils furent mis dans le fourneau froid pour y être fondus sans avoir été préalablement chauffés, tandis que d'autres furent d'abord chauffés dans le fourneau à essence Monarch, avant de les introduire dans le four électrique chaud. Quand on crut que les matières en fusion avaient été suffisamment traitées au four, on y ajouta de l'aluminium en poudre comme dégazéificateur, et on les versa dans des moules en ser de différentes profondeurs, qui donnèrent un lingot cylindrique d'environ 1 25" de diamètre. Les alliages des séries I et II furent coulés dans des moules carrés de dimensions à peu près égales. Le moulages pesait d'ordinaire environ 2 livres.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Analyse fournie par le D\* Beck, American Rolling Mill Co., Middletown, Ohio.

<sup>8</sup> "Préparation du cobalt métallique par la réduction de l'oxyde," par Herbert T. Kalmus, Rapport n°

260, division des Mines, ministère des Mines, Ottawa, 1913. Journal de l'Industrial and Engineering Chemistry, 1914, vol. Vl. p. 107.

<sup>8</sup> Pour la description de ce fourneau, voir "Préparation du cobalt métallique par la réduction de l'oxyde." Herbert T. Kalmus, rapport n° 260, division des Mines, ministère des Mines, Ottawa, 1913.

L'alliage était rejeté si le revêtement intérieur du creuset n'etait pas intact à la fin de l'opération ou si, après le traitement au four, on était convaincu que la fusion était venue en contact avec le creuset lui-même.

Préparation des disques pour les essais de corrosion.

Les moulages ainsi préparés avaient généralement de 4" à 6" de longueur, et environ 1-25" de diamètre. Ces barreaux étaient ensuite changés en disques pour les essais de corrosion, et quand ces disques étaient convenables, on les recuisait dans un four à moufie Fletcher Russell.

Pour les petits échantillons, il suffisait de les chauffer à 780° C pendant deux heures et de les laisser refroidir avec le four pendant six heures.

Après en avoir enlevé la couche superficielle, le disque était poli au tour, et les tournures servaient aux déterminations du carbone. L'opération terminée, les disques étaient repolis avec zoin sur un tour à tampons et mesurés pour être exposés.

Manière de prends les mesures pour déterminer la corrosion.

Avant de les exposer, on mesura à diverses reprises et avec soin le diamètre et l'épaisseur des disques, et on prit la moyenne des résultats pour calculer la surface. Dans la première série préliminaire des expériences on pesa les disques avec soin, on les lava à l'alcool, pour enlever toute tache de graisse, et on les suspendit par des fils de soie à des chevilles plantées dans une grande planche. Planche et échantillons furent ensuite transportés sur le toit. Dans la seconde série préliminaire d'expériences, et dans les séries I et III, au lieu de suspendre les disques par des cordes de soie, on perça des trous sur l'un des bords des disques, et on y enfonça de force des chevilles de fibre vulcanisée. On les monta sur des cadres de la manière indiquée par les planches I et II. Les cordes de soie n'étant pas sûres, on eut recours à ce genre de support; il était arrivé plusieurs fois, après de violents orages, que les échantillons étaient tombés sur le toit de métal et s'étaient détériorés.

Quand on eut accordé un temps raisonnable à la corrosion, on reprit les échantillons, et on enleva la rouille au moyen d'une solution de citrate d'ammonium à 20%. Ils étaient alors lavés avec précaution à l'alcool, séchés, pesés, et on détermina la perte de poids de la façon indiquée dans les

tableaux ci-dessous.

Absorption de gas protoxyde de carbone.

Quoiqu'il n'y eût ni carbone ni matières contenant du carbone ajoutés à la charge, l'analyse de l'alliage, dans tous les cas, montrait que la teneur en carbone avait augmenté; dans un cas, de 0.010% à 0.048%. Il faut donc conclure que le carbone provient de l'atmosphère CO du fourneau. Comme l'action ne semblait pas uniforme dans les conditions existantes, nous n'avons pas déterminé les conditions qui influencent la vitesse d'absorption du carbone par le métal. Nous avons constaté avec certitude qu'il était beaucoup plus difficile d'obtenir des moulages pauvres en carbone des alliages cobalt-fer que d'obtenir les mêmes moulages des alliages nickel-fer ou cuivre-fer.

Les séries I et II ne furent pas recuites; les séries III, IV, et V furent recuit-


e lonchantaient ndant

oli au L'opénpons

oin le sultats expénlever evilles nsuite iences, cordes nfonça res de l'étant usieurs sur le


reprit citrate alcool, ans les

que la 048%. u fourus exisvitesse rtitude arbone alliages



Essais de corrosion: méthode d'exposition des disques des alliages,

PLANCHE II.



Essais de corrosion: méthode d'exposition des disques des alliages.



#### ESSAIS DE CORROSION.

#### SÉRIE I.

Les alliages ci-dessous, qui forment la première série, furent exposés sur le toit de Nicol Hall, de la façon décrite plus haut, à partir du 18 mars, 1914, à dix heures du matin. Ils furent enlevés le 31 août, 1914, après avoir été exposés pendant 3984 heures.

#### Données des essais de la corrosion: série I.

2 décembre, 1913. 99·75%
00 7507
0.25
ype F. C., nº 105.
de magnésite.
30 minutes.
1500°C.
1560°C.
0·2 grammes.
0.2 grammes.
4

Le creuset, le four, le traitement à chaud, le dégazéificateur, et l'infusion pour la série suivante d'alliages furent les mêmes que pour l'alliage H 202.

10 (/ 1014
10 février, 1914.
Fer99.5%
Cobalt
25 novembre, 1913.
Fer99.0% Cobalt1.0
25 novembre, 1913.
Fer98.0%
Cobalt 2.0
26 novembre, 1913.
Fer97·0% Cobalt3·0
29 novembre, 1913.
Fer99.75%
Nickel 0.25
4 février, 1914.
Fer
22 novembre, 9113.
Fer99.0%
Nickel 1.0
23 novembre, 1913.
Fer

	SÉRIE I—suite.	
Alliada II 107		24 novembre, 1913.
Alliage H 197	Fer97.0	%
	Nickel 3·0	
Allinge H 205		28 novembre, 1913.
Vittingle sr see	Fer99.7	
	Cuivre 0.2	
Alliage H 206		4 février, 1914.
Vittinide ix see	Fer99.5	
	Cuivre 0.5	
Alliage H 208		2 décembre, 1913.
Amage it see	Fer99.0	%
	Cuivre 1.0	
Allines II 316		
Alliage H 216	Fer100·	0%
Cette série comp	renait aussi plusieurs alliages	préparés, selon la
	l'"American Rolling Mill Co	ompany. En voic
la composition:—		
Alliage 34204	Co 0.3	5%
	C 0.0	
	Mn 0.0	
	P 0.0	
	S	
	Cu 0.0	120
Alliage 34196	Co 0.6	0%
	C	
	Mn 0.0	
	P 0.0	
	S 0.0 Cu	
	Cu 0.0	144
Alliage 34185	Co 1·1	8%
	C 0.0	
	Mn0.0	
	P 0.0	106
	S	
Alliago 44009	Cu	140
	Ni 0.7	
	C	110
	Mn	112
	P 0.0 S 0.0	
	Cu	
Alliage 34175		4004
		010%
	Mn 0 · 0	
	S	
	Cu. 0.0	

#### SÉRIE I-suite.

Ces alliages, y compris l'échantillon de ser n° 34 175, ne furent soumis à aucun traitement à chaud après que nous les eûmes reçus, sous sorme de feuilles en partie roulées d'environ 10" de largeur et \right\right\right\right\right\rightarrow\right\rig

Le tableau ci-joint indique la corrosion de ces divers alliages:-

#### Tableau des résultats des essais de corrosion des alliages de la série I.

		Dimens	ions du	disque	avant l'i	Exposition		Poi	ds du disque	
Numéro de l'échan- tillon- alliage	1	Analyse amédiate	Dia- mètre en cms.	Épais- seur en cms.	Sur- face en ems. carrés	Poids en gram- mes avant l'expo- sition	Poids en gram- mes après l'enlève- ment de rou i lle	Perte de poids en gram- mes due à la cor- rosion	Corrosion ou perte de poids en grammes par cm. carré de surface initiale par heure × 10 <sup>8</sup>	Remarques.
Exposés	le 18	3 mare, 191	4. à dix	heures	Enlev	és le 31 ao	ůt, 1914.			
H 204 (a)		99·75% 0·25	3 - 0053	0 · 5735	19.60	31 - 7343	31 - 1464	0.5879	752	Rouille fort to
H 204 (b)			2 - 9353	0 - 4829	17-99	25 - 4389	24 - 9393	0.4994	696	
207 (a)	Fe Ni	99·5 % 0·50	2 - 9972	0.5167	18.98	28 · 3184	27 - 9340	0.3844	510	Rouille fort to
H 207 (b)			2 · 6507	0 · 5299	15 · 45	22 - 7629	22 - 3216	0-4413	717	
H 207 (c)			2 · 4714	0 - 4335	12-96	15 - 9782	15 - 5042	0.4740	905	
H 195 (a)	Fe Ni	99·0 % 1·	2-912	90 · 667	019 - 43	334 · 7888	34 - 2410	0 - 5478	694	Rouille tenac L'échantillon était tombé.
H 195 (b)			2 · 9126	0 · 6346	19 · 132	33-0043	32 - 2974	0 · 7069	928	
H 196 (a)	Fe Ni	98·0 % 2·0	2-9515	0 · 6293	19 · 520	33 · 6308	33 - 1004	0.5304	681	Rouille plus fa cile à enleve que dans l
H 196 (b)			2 · 9538	0 · 6741	19 - 960	36 - 0536	35 · 5070	0.5466	687	195.
H 197 (a)	Fe Ni	97·0 % 3·0	2 · <b>993</b> 9	0 · 5960	19 - 687	32 - 4942	32 · 0300	0.4642	589	Rouille facile enlever.
H 197 (b)			2 · 9756	0-4416	18 · 036	23 - 9081	23 - 4407	0-4674	652	
H 202 (a)	Fe Co	99·75% 0·25	2 · 9068	Q·3958	16 - 89	20 · 4681	20.0148	0 · 4533	673	Rouille plus fa cile à enleve que dans l 200. L'échantillon était tombé.
H 202 (b)			3.0148	0 - 3888	17-95	21 - 5157	20-9614	0.5543	775	
다 209 (a)	Fe Co	99·5 % 0·5	2 · 7903	0 · 5974	17-47	28 · 4904	27 · 9386	0.5518	793	Les deux échan tillons étaien tombés. Roui le très facile enlever. Peu de rouill sur une de faces.
H 200 (b)			2 - 9556	0.5765	19.08	30 - 5810	30-2152	0 - 3658	478	

ге, 1913.

re, 1913.

er, 1914.

re, 1913.

selon la En voici

10

## SÉRIE I—suite.

	Dimens	ions du	disque e	avani l'I	Exposition	1	Poi	ids du disque	
Numéro de l'échan- tillon- alliage		Dia- mètre en cms.	Épais- seur en cms.	Sur- face en cms. carrés	Poids en gram- mes avant l'expo- sition	Poids en gram- mes après i'enlève- ment de rouille	Perte de poids en grammes due à la corrosion	Corrosion ou perte de poids en grammes par cm. carré de surface initiale par heure × 10 <sup>s</sup>	Remarques.
	Expos	és le 10	octobre	. 1914.	Enlev	vés le 30 ao	oût, 1915.		
H 198 (a)	Fe 99.0 % Co 1.0	2 - 9825	0.6615	20 - 172	36 - 2452	35 - 6630	0.5822	722	Rouille foncée et plus tenace que dans H
H 198		2 · 9629	0.6225	19-685	33-5751	33 - 0090	0.5661	720	197.
H 199	Fe 98·0 % Co 2·0	2 · 7545	0.6128	17 - 222	28-5496	28 - 0173	0-5323	774	Rouille foncée
H 199 (b)		2 · 9315	0.5527	18 - 590	29 - 2209	28 · 6635	0 · 5574	768	Rouille très fon- rée et fort te- nace.
H 200 (a)	Fe 97.0 % Co 3.0 %	3 · 0368	0.5592	19-82	31 - 5005	31 - 1169	0.3836	482	Rouille foncée et fort tenace
H 200 (b)		3 · 0178	0 · 5533	19.55	31-0141	30 · 5259	0.4882	627	
H 205 (a)	Fe 99.75% Cu 0.25	2 · 8759	0 - 5433	17-90	27 · 5937	27 · 0692	0.5245	738	Rouille à per près la même que dans H
H 205 (b)		2 - 8853	0 · 5895	18-42	30 - 1322	29 - 5943	0.5379	784	204.
	Fe 99.5 % Cu 0.50	2 9472	0 - 5497	18-73	29 · 2453	28-6776	0.5677	761	Rouille à per près la même que dans H
H 206 (b)		2 · 9459	0.5579	18-81	29-6157	29 · 0536	0.5601	748	204.
H 208 (a)	Fe 99·0 % Cu 1·0	2 · 3835	0 · 7078	14 · 23	24 - 3692	23 - 9062	0.4630	816	Rouille assez fa- cile à enlever.
H 208 (b)		2 · 3772	0 · 6475	13.71	22 - 3719	21-9154	0 · 4565	835	
H 216 (a)	Fe 100·0%	3 · 6021	0 · 5611	26 · 73	44 · 8356	43 - 8024	1-0332	968	Rouille très fa- cile à enlever. l'échantillon était tombé.
H 216		3 - 7567	0.6153	29-43	53 - 3836	52 - 2870	1.0966	937	Ctale transcr
34175 (a)	S 0.027% Mn 0.027 P 0.0078 Cu 0.020 C 0.131	3 · 769	1-118	35 - 37	97 - 6351	96 - 7020	0.9331	664	Rouille très fa- cile à enlever
34175 (b)		3 · 683	1 - 118	34 - 18	93 - 2952	92 · 3370	0.9582	701	Rouille très fa- cile à enlever.
(a)	Co 0.022% S 0.022 Mn 0.036 P 0.0058 Cu 0.020 C 0.125	3.718	1.047	33.95	89-1774	87 · 5760	1-6014	1,180	Rouille plus te- nace que dans 34175 m a i s moins que dans 34185.
34204 (b)		3-698	1.049	33-32	88-3738	87 - 9770	0 - 3968	292	

#### SÉRIE I-suite.

	D	imensi	ions du	disque	arant l'	Exposition		Poi	ds du disque	į.
Numéro de l'échan tillon- alliage			Dia- mêtre en cms.	Épais- seur en cms.	Sur- face en ems. carrés	Poids en gram- mes avant l'expo- sition	Poids en gram- mes après l'enlève- ment de rouille	cor-	Corrosion ou perte de poids en grammes par cm. carré de surface initiale par heure × 10°	Remarques
	E	xposé	s le 10	octobre	1914.	Enlevés	le 30 août	. 1915.		
34196 (a)	S 0.6	025  31  097  21	3 · 723	1-101	34 - 32	94-0772	93 - 2020	0-8752	640	Rouille tenace dufère peu de 34204.
34196 (b)			3 - 735	1 - 135	35-22	97 - 4638	96 - 5120	0.9518	678	
34185 (a)	Co 1.0 S 0.0 Mn 0.0 P 0.0 Cu 0.0 C 0.1	27 32 08 25	3-682	1 · 105	34-20	92 - 2378	91-1260	1-1118	823	Rouille très te- nace.
34185 (b)			3 - 712	1-091	34 22	92-5329	91 - 7200	0-8129	613	Rouille très te-
(a)	Ni 0-7 S 0-0 Mn 0-0 P 0-0 Cu 0-2 C 0-1	20 25 065 7	3.728	1-014	33-75	86-8718	95-8190	1.0528	783	nace. Rouille très te- nace; ressemble à 34185
(b)		3	-739	1-063	34 - 50	91 - 4208	90 - 2970	1 - 1238	819	

Micropholographies. Nous n'avons pas pris de microphotographies des alliages de la série I ci-dessus.

#### Conclusions.

Essais de corrosion, série I.

(1.) Les résultats obtenus avec le groupe d'alliages, numéros 196 à 216, prouvent que dans chaque cas l'alliage formé par l'addition de cobalt, de nickel ou de cuivre, se corrode moins que le fer américain en lingots. Ces échantillons ne furent pas recuits.

(2.) Les variations dans les déterminations ne sont pas assez sensibles pour rendre moins apparente notre première conclusion, mais elles suffisent toutefois pour empêcher que nous puissions tirer de cette première série seule des conclusions basées sur la comparaison des alliages entre eux.

(3.) Les échantillons numéros 34 175 à 44 009, préparés par l'"American Rolling Mill Company", révèlent des variations tellement grandes dans les résultats, qu'il nous fut impossible de formuler des conclusions de cette seule série.

(4.) Il est à remarquer que, dans cette série, la rouille sur les échantillons de cobalt est plus tenace que sur les autres échantillons et surtout qu'elle est de couleur beaucoup plus foncée; elle est aussi beaucoup plus difficile à enlever mécaniquement que celle qui se produit sur le fer américain en lingot.

emarques.

ille foncée, plus tenace dans H

ille foncée tenace. ille très fonet fort tece.

ille foncée fort tenace.

ille à peu s la même dans H

ouille à peu s la même dans H

lle assez faà enlever.

lle très faà enlever. nantillon t tombé.

ile très faà enlever.

lle très faà enlever.

lle plus teque dans 75 mais naque dans 35.

#### ESSAIS DE CORROSION.

#### SÉRIE II.

Les alliages H 195 à H 216 employés dans la série II furent les mêmes que ceux de la série I. C'est-à-dire que, après avoir fait les déterminations de la série I, les disques furent de nouveau polis, pesés et mesurés pour être exposés une seconde fois.

Dans cette seconde série, les alliages de l'"American Rolling Mill" de la première série furent de nouveau exposés, mais ici les échantillons n'étaient pas tout-à-fait les mêmes que dans le premier essai; de nouveaux échantillons furent découpés dans les feuilles et préparés de la façon décrite pour être exposés.

Le cadre qui servait de support aux échantillons fut placé sur la bâtisse Nicol de l'université Queens, Kingston, Ontario, le matin du 10 octobre, 1914, et fut enlevé le 30 août, 1915.

Les résultats de cette seconde exposition apparaissent dans le tableau ci-joint:--

Tableau des détails sur les essais de corrosion des alliages de la série II.

	Dimensions du disque avant l'Exposition Poids du disque										
Numéro de l'échan- tillon- alliage			Dia- mètre en cms.	Épais- seur en cms.	Sur- face en cms. carrés	Poids en gram- mes avant l'expo- sition	Poids en gram- mes après l'enlève- ment de rouille	Perte de poids en grammes due à la corrosion	Corrosion ou perte de poids en grammes par cm. carré de surface initiale par heure × 10°	Remarques.	
		Exp	osé	s le 10 d	octobre,	1914.	Enlevés	le 30 aoû	t, 1915.		
H 204 (a)	Fe Ni	99 · 75 0 · 25		2 · 984	0 - 540	17-59	28 - 9636	28 - 2924	0.6712	491	Rouille difficile à enlever, som bre par et droits, et d'as pect marbré.
H 204 (b)				2.918	0-453	16.70	22-9425	22 - 3325	0.6100	470	
H 207	Fe Ni	99·5 0·5	%	2 · 980	0 · 487	18-49	26 · 1491	25 - 5458	0.6033	420	Rouille assez to nace.
H 207 (h)				2 · 621	0-481	13.66	20-0225	19-5246	0 · 4979	470	
H 207				2 · 480	0 · 401	12.76	14-3902	13-9915	0.3987	402	
(c) H 195 (a)	Fe Ni	99·0 1·0	%	2.898	0-600	18-25	Avec de la cire dans les trous 30 · 0960 Sans la cire 30 · 0200	29 · 2932	0.7268	512	Rouille tenace plutôt fonce après être es levée.
H 195 (b)				2 - 893	0.571	18 - 53	29 - 0754	28 - 4344	0.6410	445	
H 196 (a)	Fe Ni	98·0 2·0	%	2 - 9238	0 · 588			30 - 2866	0.6488	437	Rouille facile enlever; pâle
H 196				2.940	0.641	19-43	33 - 7160	33 - 0554	0.6606	437	
H 197 (a)	Fe Ni	97·0 3·0		2.982	0.561	19-18	30 - 2280	29 - 6297	0.5983	401	Rouille facile enlever, påle
H 197				2.961	0.412	17.58	21 -8434	21 - 2940	0.5494	402	

## SÉRIE II—suite.

	Dimensi	ons du d	lisque ar	Poid	ls du disque				
Numéro de l'échan- tillon- alliage	Analyse immédiate	Dia- mètre en cms.	Épais- seur en cms.	Sur- face en ems. carrés	roids en gram- mes avant	après	Perte de poids en grammes due à la corrosion	Corrosion ou perte de poids en grammes par cm, carré de surface initiale par heure × 10°	Remarques.
	Exposés	le 10 c	octobre.	1914.	Enlevés l	e 30 août	, 1015.		!
H 202 (a)	Fe 97·75% Co 0·25	2 - 885	0 · 371	16-43	18 - 7266	18 - 2327	0 · 4939	386	Rouille foncée tenace et uni- forme à la sur- face.
H 209	Fe 99.5 % Co 0.5	2 · 759	0 · 550	16-72	25 - 5145	24-8650	0.6495	435	Rouille mi-fon- cée.
H 209		2 · 938	0 - 534	18-51	27 - 7878	27 - 1625	0.6253	500	
(b) H 198 (a)	Fe 99·0 % Co 1·0	2-965	0.616	19 - 59	33-0186	32 - 2596	0 - 7590	498	Rouille foncée, assez difficile à enlever.
H 198		2.940	0 - 590	19.03	30 - 5180	29-8162	0.7018	475	
(b) H 199	Fe 98.0% Co 2.0	2.730	0.584	16-74	26 - 4266	25 - 7902	0.6364	489	Mi-foncée.
(a) H 199		2.911	0.522	18-09	26 - 8364	26 - 1593	0.6771	482	
(b) H 200 (a)	Fe 97.0 % Co 3.0	3.022	0.535	19 - 45	28 - 4286	27 - 8894	0.5392	356	Rouille facile à enlever, au- dessous métai foncé.
H 200		3 - 002	0.528	19.08	28 - 8106	28 - 2609	0 - 5497	371	
(b) H 205 (a)	Fe 99.75% Cu 0.25	2 · 853	0-516	17.38	25 - 1354	24 · 5636	0.5718	414	Rouille dure par endroits, au dessous méta sombre.
H 205		2 · 865	0.557	17-93	27-4168	26 - 8236	0.5932	415	
(b) H 206 (a)	Fe 99.5 % Cu 0.5	2 918	0.515	18-07	26 · 6298	26 · 0090	0.6208	443	Rouille pâle su un métal pi coté.
H 206		2.918	0 - 520	18-12	26 - 8750	26 - 2528	0.6222	442	
H 208	Fe 99·0 % Cu 1·0	2 - 35	3 0.673	13-65	21 · 3946	21 - 9834	0.4112	387	Rouille de te neur très un forme et diff cile à enlever.
H 208		2 · 35	0 0.610	6 13 - 20	20-4918	20.0884	0 · 403	4 392	
H 216	Fe 100·0%	7 3.57	8 0.52	2 25.97	40 - 7980	39 - 572	1 · 225	6 608	Rouille facile enlever.
H 210	5	3.73	2 0.58	4 28 - 60	49 - 7338	48-179	3 1.554	5 698	
(b) 34175 (a)	S 0.027 Mn 0.027 P 0.007 Cu 0.026 C 0.131	8	0 · 76	9 20-17	36.7016	35 - 788	8 0.9122	583	Rouille pâle assez facile enlever.
<b>3417</b> ; (b)			0 · 76	16-4	2 30 - 599	6 29 - 843	4 0.756	592	Rouille pâle assez facile enieves.
3417: (c)		2 · 25	93 0-77	70 13 - 7	0 24-552	8 23.923	5 0.629	591	

mêmes nations our être

g Mill" ntillons ouveaux décrite

r la båı 10 oc-

tableau

s de la

emarques.

ille difficile nlever, sompar en bits, et d'asct marbré.

ille assez tece.

uille tenace; utôt foncée rès être enrée.

uille facile à dever; pâle.

uille facile à dever, pâle.

14
SÉRIE II—suite.

		. <i>Di</i>	merns ia	ns du	disque	erant i	Expositi	DIR	Pe	olds du disque	
Num de l'éch tillo allia	an-	Anatys immédia	. 2	Dia- nêtre en em.	Épais seur en cras.	Sur- face en cms. carré	gram- mes avant	après l'enlèv ment d	en gram- mes due à la	perte de poids e	Remarques
****		E:	tposés	le 10	octobr	e, 1914	. Enlevé	a le 30 ao	ůt. 1915.		İ
34175 (d)			12-	050	0.766	11-47	19-3758	IN 8358	0-5400	605	
34204 (a)	8	0·02 In 0·03 0·00	2 6 58 0	952	0-767	34-00	73-1770	[71-678]	1 - 4989	.967	Rouille pâle assez facile enlever.
34204 (b)			3-	700	0.773	30 31	64 - 5962	63 1962	1-4000	594	
34204 (c)			3.	130	768	26 - 73	55-1002	53 - 9060	1-1942	604	
34204 (d)			3 - 1	80 0	766	23-02	47 2278	46 - 1447	1.0831	562	
34196 (a)	Co S M P Cu	0 · 025 h 0 · 031 0 · 009		30 0	-769	20 - 50	40 · 2700	39 3239	0.9461	593	Rouille pâle e assez facile enlever.
34196 (b)		0.130	2.6	72 0	766	7 - 56	33 - 1640	32 - 3249	0-8391	613	
34196 (c)			2 - 4:	38 0	766 1	5-15	27 - 7012	26 - 9839	0 7173	604	
34196 (d)			2-17	1 0	763 1	2 - 53	1 - 7768	21 - 2004	0 5764	592	
84183 (a)	Co S Mn P Cu C	1.09°7 0.027 0.032 0.008 0.025 0.145	3-81	0 0	773	32-03 6	8 4924	07-1046	1-3278	534	Rouille pâle et assez facile à enlever.
4185 (b)			3-55	3 0.	774 128	C-4H   5	9-6462	8 4286	1-2176	551	Rouille pâle et assez facile à enlever.
4185 (c)			3-31	8 0-	7 <b>70</b>   25	22 5	1 - 6070 5	0 5487	1-0583	539	
4185 (d)			3-068	0.7	69 22	-14 4	1-1810  4	3-2005	0-9805	570	
	Ni S Mn P Cu	0-700% 0-020 0-025 0-0065 0-270 0-140	3 - 313	1-0	025 17	44 -69	1338 6	8 - 0767	1-0574	770 F	louille pâle et assez facile à enlever.
009 (b)			3 · 065	1.0	27   14	95 58	-9434  58	3-0252	0-9182	788	
009 (c)			2-812	1.0.	32  12-	64 49	8336 48	-9872z 0	-8464 ·	860	
009 (d)			2 · 560	1.02	26 10	47  41	·0203 -40	- 3020   n	-7179	883	

Micropholographies. Nous n'avons pas pris de microphotographies de la série II.

#### Conclusions.

Essais de la corrosion, série 11.

(1.) On voit par les résultats obtenus avec ce groupe d'alliages, qui va de 196 à 216, que dans chaque cas l'alliage formé par l'addition de cobalt, de nickel ou de cuivre s'altère moins à l'air que le fer américain en

lingot. Ces échantillons ne furent pas recuits.

(2.) La conclusion première de la série II s'accorde avec la conclusion correspondante de la série I. Si l'on considère les valeurs absolues de la corrosion, c'est-à-dire, la perte de poids en grammes par centimètre carré de surface initiale par heure, on constate qu'elle est uniformément plus élevée dans la série I que dans la série II—approximativement dans la proportion de deux à trois. Ceci peut s'expliquer, jusqu'à un certain point, du fait que l'exposition de la série I se fit principalement en été, tandis que l'exposition de la série II eut lieu en été et en hiver. Cependant, ceci provient surtout de ce que l'exposition de la série II fut presque double de celle de la série I. Lorsque la corrosion a duré un certain temps, surtout dans les alliages moins corrosifs, il se forme à la surface une rouille dure, tenace, de couleur sombre, qui tend à arrêter les progrès de la corrosion de l'alliage.

(3.) Les variations dans les déterminations ne sont pas assez grandes pour rendre moins apparentes les conclusions 1 et 2, mais elles suθisent cependant pour empêcher d'établir des comparaisons entre les divers alliages, avant d'avoir vérifié davantage les déterminations pour établir leurs rela-

tions.

pale e

oâle et

(4.) Les échantillons, numéros 34 175 à 44 009, préparés par l'"American Rolling Mill Company"—pour ne prendre que cette série—ne semblent pas justifier les conclusions des séries préparées dans notre laboratoire. De ces échantillons seuls, il semblerait que l'addition de petites quantités de cobalt, jusqu'à un pour cent, affecte très peu la corro-

sion, et que l'addition de nickel jusqu'à 0.7% environ est nuisible.

(5.) Dans toute cette série, avec les échantillons préparés dans le laboratoire, on a remarqué que l'addition de cobalt, de nickel et de cuivre, contribue à rendre la rouille plus tenace, de couleur plus foncée, plus uniforme, et beaucoup plus difficile à enlever mécaniquement que dans le fer américain pur en lingot. Ceci est surtout visible dans les échantillons du cobalt. Les alliages de cette, série, préparés par l'''American Rolling Mill Company'' diffèrent des nôtres; c'est-à-dir2, que les échantillons recuits diffèrent des non recuits en ce sens que dans les échantillons recuits la rouille est plus pâle et beaucoup plus facile à enlever que dans les échantillons non recuits.

(6.) De cette série seule, nous serions portés à croire que la recuite

des alliages a pour effet de favoriser la corrosion.

#### SERIE III.

Les échantillons des séries I et II n'ont subi aucun traitement à chaud après le moulage. Afin de pousser plus loin nos recherches, nous avons préparé la série III, qui comprend les alliages dont nous donnons ci-joint la liste et le mode de préparation.

## PRÉPARATION DES ALLIAGES.

#### Traitement au four.

De cette série d'alliages, quelques-uns furent préalablement chauffés au fourneau à l'huile Monarch, d'autres furent mis directement dans le fourneau Hoskins chaufié. Nous donnons ici les détails de la préparation des alliages par l'une ou l'autre méthode. Tous les échantillons de cette série furent préparés d'après l'une ou l'autre méthode indiquée. Nous noterons pour chaque charge toute variation quelconque dans le procédé.

## DONNÉES DES ESSAIS DE CORROSION.

Alliage B 202	23 octobre, 1914.
Composition. Charge Fourneau Creuset. Fusion. Température maxima Température du cou Dégazéificateur. Poids de la fonte Traitement à chaud,	.Co - 0·25%; C - 0·18%; Fe - 99·5%Fer américain en lingot
Alliage B:199	11 novembre, 1914.
Fusion. Température maxima Température du coule Creuset, traitement comme dans B 2 Poids de la fonte.	au four, dégazéificateur, traitement à chaud 02, sauf ce qui précède.   livre. Voir planche IV, p. 30).
Alliage S 250	2 novembre, 1914.
FourF	Co — 0.25%; C — 0.083%; Fe — 99.6%.  Lingot de fer américain

#### SERIE III-suite.

à chaud a avons ci-joint

uffés au le fourion des te série oterons

, 1914.

nes. 5.

moufle lans le

1914.

28.

haud

1914.

s.

,	SERIE III—suite.
	Chauffe préalable 20 minutes dans le four à l'huile.  Fusion 30 minutes à 1560° C.  Température maxima de la fusion, 1640° C.  Température du coulage 1500° C.  Dégazéificateur Aluminium en poudre, 0·2 grammes.  Poids de la fonte 1 livre, 3 onces.
	Traitement à chaud Recuit en chauffant dans un four a gaz a monte.
	Microphotographie (Voir planche V, p. 30).
	Alliage 5 263
	Composition.       Co + $1 \cdot 0\%$ ; C - $0 \cdot 62\%$ ; Fe - $98 \cdot 3\%$ .         Charge.       S 260.       456 grammes.         S 255.       226.       30.         B 200.       130.       30.         Cobalt pure $0 \cdot 49$ .       30.
	Chauffe préalable30 minutes dans le four à l'huile. Fusion30 minutes à 1640° C. Température maxima de la fusion, 1700° C.
	Température du coulage, 1640° C. Creuset, traitement au four, dégazéificateur, et traitement à chaud, comme dans S 250, sauf ce qui précède. Poids de la fonte 1 livre, 5 onces. Microphotographie (Voir planche VI, p. 30).
	9 novembre, 1914.
	Alliege 8 285  CompositionCo - 0.35%; C - 0.21%, Fe - 99.4%.
	Charge
	comme dans S 262.  Microphotographie. (Voi. planche VII, p. 30).
	NOTE.—Cet alliage fut moulé quatre fois avant d'obtenir un échan- tillon convenable.
	9 decembre, 1914.
	Composition
	Creuset, traitement au four, dégazéification, poids de la fonte, et traitement à chaud comme dans B <sub>2</sub> 199, excepté que la fusion dura une heure.
	26 octobre, 1914.
	CompositionCo - 0.50%; C - 0.27%; Fe - 99.2%.  Charge
,	Poids de la fonte1 livre.  Microphotographie(Voir planche VIII. p. 30).
	Mucrophotographie. (Voir plancie VIII. p. 30).

## SERIE III-suite.

Allingo # 282	2 novembre, 1914.
Composition	
	1 4 DOU GERMAN
Comme dans S 28	a traitement à chaud
Poids de la fonte1 Microphotographie(\	livre, 2 onces, /oir planche IX, p. 30).
Alliage % Jue	9 novembre, 1914.
b	ngot de fer américain
Comme dans S 262 Poids de la fonte	A STATE OF THE STA
Allinge # 266	9 décembre 1014
C. 1	= 0.75%; C = 0.21%; Fe = 99.0%.
Poids de la fonte	, excepté que la fusion dura 2 heures
convenable.	noulé deux fois avant d'obtenir un échantillon
Alliage B 198	27 octobre, 1914.
B 20	- 1·0%; C - 0·38%; Fe - 98·6%. - 326 grammes. - 460
comme dans B 202.  Poids de la fonte 1 livi Microphotographie. (Voir	en e
a see a print, i ( 4 OII	pianche XI, p. 30),
Alliage II, 200	13 novembre, 1914.
2 1	3.0%; C - 0.17%; Fe - 96.8%. 340 grammes. It de fer américain
comme dans B <sub>2</sub> 199.	our, dégazéificateur, et traitement à chaud,
convenable.  Micropholographie. (Voir	planche XII. p. 30)
	, p. 00).

## SÉRIE III -- suite.

re, 1914.

chaud,

e, 1914.

chaud,

, 1914.

chaud

ntillon

1914.

haud,

1914.

aud,

llon

и.

o. ies.

%. nes.

Ailliage B 300	29 novembre, 191
Composition Charge	Co = $3 \cdot 0\%$ ; C = $0 \cdot 36\%$ ; Fe = $96 \cdot 6\%$ .  B 199
Creuset, traiteme comme dans 1680° C.	ent au four, dégazéification, traitement à chau B 202, excepté que la température maxima fi
Poids de la fonte	1 livre.
	25 novembre, 191
Alliage C 302	
Composition Charge	Co - 0 · 25%; C - 0 · 49%; Fe - 99 · 2%.  B 30
comme dans l Poids de la fonte	ent au four, dégazéificateur, traitement A chau B <sub>2-</sub> 199, sauf que l'infusion dura 50 minutes. 1 livre.
	(Voir planche XIII, p. 30.)
	26 novembre, 191
Allinge C 255	$C_0 = 0.35\%$ ; $C = 0.49\%$ ; Fe = $99.2\%$ .
Charges	C 202. 305 grammes. B 30. 85 Alliage 32 404 85 Cobalt. 0-69
comme dans l Poids de la fonte	nt au four, dégazéificateur, et traitement à chau $B_2$ 199, sauf que la fusion dura une heure 15 onces.
Micropnotog <b>ra pni</b> e	(Voir planche XIV, p. 30).
	28 octobre, 1914.
Alliage B 199	C- 2.00% C 0.460% E- 07.80%
Charge B 198	$Co - 2 \cdot 0\%$ ; $C - 0 \cdot 46\%$ ; $Fe - 97 \cdot 5\%$ .
Creuset, traiteme	Cobalt
Poids de la fonte	21 livre, 5 onces. 2(Voir planche XV, p. 30.)
	23 octobre, 191
Allinea D 204	
Alliage B 204	N: 0.3507. C 0.4004 E 00.404
Composition	Ni - 0.25%; C - 0.10%; Fe - 99.6%.  Lingot de fer américain  Nickel pur

## SÉRIE III—suite.

Alliage S 2"	2 novembre, 1914
Currge	Ni - 0.25%; C - 0.057%; Fe - 99.6%. Lingot de fer américain743 grammes. Nickel
comme dans	nt au four, dégazéificateur, et traitement à chaud S 250.
Microphotographie	1 livre, 4 onces. c (Voir planche XVI, p. 30).
Alliage S 254	
Charge	Ni - 0·35%; C - 0·045%; Fe - 99·6%. Lingot de fer américain913 grammes. Nickel
Poids de la fonte	ent au four, dégazéificateur, traitement à chaud 6 262, excepté que la température maxima fut 1640° C 1 livre.
Note:—Ce barrea parfait.	uu fut moulé sept fois avant d'obtenir un moulage
Microphotographie	(Voir planche XVII, p. 30.)
Alliage S 257	6 novembre, 1914.
Charge	. Ni - 0·35%; C - 0·060%; Fe - 99·6%. S 254
Creuset, traitemer comme dans S Poids de la fonte	nt au four, dégazéificateur, traitement à chaud, 5 250.
Note.—Cet alliage convenable.	e fut moulé deux fois avant de donner un échantillon
Alliage S 258	6 novembre, 1914.
Composition	Ni - 0.50%; C - 0.072%; Fe - 99.4%. Lingot de fer américain935 grammes. Nickel
Creuset, traitemer comme dans S	it au four, dégazéificateur, traitement à chaud
Poids de la fonte	.1 livre, 5 onces.  fr' moulé trois fois avant l'obtenir un échantillon
	-(Voir planche XVIII, p. 30.)
Alliage S 259	9 novembre, 1914.
Charge	Ni - 0.75%; C - 0.067%; Fe - 99.2%. S 258
Creuset, traitemen comme dans S  Poids de la fonte	t au lour, dégazéificateur, traitement à chaud, 262.
Microphotographie.	. (Voir planche XIX, p. 30.)

#### SÉRIE III—suite.

3

han 1014	SERIE III—suite.							
bre, 1914.		10						
6%.	Alliage B <sup>2</sup> 195	19 novembre, 1914.						
à chaud,	Charge	%; C = 0.089%; Fe = 98.9%. 						
	Creuset, traitement au four, comme dans B <sub>2</sub> 199,  Poids de la fonte 1 livre.  Microphotographie (Voir p. ne	légazéificateur, et traitement à chaud,						
6%.								
mes.	Alliage S 263	10 novembre, 1914.						
chaud, 1640° C.	Charge	%; C − 0.065%; Fe − 98.9%. 						
moulage	creuset, traitement au four, comme dans B <sub>2</sub> 199, excep Note.—Cet alliage fut coulé d	dégazéificateur, traitement à chaud, té que la fusion dura 45 minutes. eux fois avant d'obtenir un échantillon						
re, 1914.	convenable.  Microphotographie. (Voir planc	the XXI, p. 30.)						
%. nes.		11 décembre, 1914.						
	Alliage S 269							
chaud,	ChargeLingot de l Nickel	70; C = 0.085%; Fe = 97.9%. fer américain566 grammes. 						
antillon	Poids de la fonte1 livre, 2 or	azéificateur, traitement à chaud, comme fusion dura une heure à 1700° C.						
re, 1914.	Microphotographie (Voir planc	ene XXII, p. 30).						
76.		10 décembre, 1914.						
ies.	Alliage S 267							
chaud,	Composition Ni - 0.25 Charge C 204 Lingot de f	%; C - 0·23%; Fe - 99·5%. 						
antillon	Creuset, traitement au four,	dégazéificateur, traitement à chaud, de que la fusion dura une heure à 1700° C.						
e, 19 <b>14.</b>								
· ·	Alliage S 268	10 décembre, 1914.						
es.	CompositionNi - 0.50° ChargeB 30	%; C - 0·21%; Fe - 99·2%. 127 grammes. er américain467						
chaud,	Nickel	2,90						
	Creuset, traitement au four, comme dans B <sub>2</sub> 199, except Poids de la fonte 1 livre, 6 ou	dégazéificateur, traitement à chaud, é que la fusion dura une heure. nces.						
	·e							

#### SÉRIE III—suite.

Alliage B 195

24 octobre, 1914

Amage B 195	
Charge	Ni - 1·0%; C - 0·24%; Fe - 98·8%. B 207. 800 grammes. Nickel 4·04 "
comme dans B  Poids de la fonte	1 livre, 4 onces.
Microphotographie	(Voir planche XXIII, p. 30).
Alliage B 196	27 octobre, 19-4
Charge	Ni – 2·0%; C – 0·23%; Fe – 97·8%. B 195
comme dans B 2 Poids de la fonte	au four, dégazéificateur, traitement a chaud 02, excepté que la température maxima fut 1640° C 1 livre, 6 onces.
Microphotographie	(Voir planche XXIV, p. 30).
Alliage B <sup>2</sup> 197	12 novembre, 1914
Composition	Ni = 3.0%; $C = 0.13%$ ; $Fe = 96.8%$ .
Charge	S 263
Creuset, traitement comme dans B <sub>2</sub> Poids de la fonte	au four, dégazéificateur, traitement à chaud 199.
Microphotographie	(Voir planche XXV, p. 30).
Alliage B 197	28 octobre, 1914
Composition Charge	$Ni = 3 \cdot 0\%$ ; $C = 0 \cdot 21\%$ ; $Fe = 96 \cdot 7\%$ . B 196
Creuset, traitement comme dans B	au four, dégazéificateur, traitement à chaud. 202.
Poids de la fonte Microphotographie	1 livre, 1 once. (Voir planche XXVI, p. 30).
Alliage C 204	25 novembre. 1914.
Cnarge	Ni - 0·25%; C - 0·43%; Fe - 99·3%. B 30
Creuset, traitement comme dans B 2  Poids de la fonte	au four, dégazéificateur, traitement à chaud, 50, excepté que la fusion dura une heure à 1560° C. 1 livre, 2 onces.
Microphotographie	(Voir planche XXVII, p. 30).

### SÉRIE III-suite.

re, 1914.

à chaud,

ore, 19 4.

chaud, 1640° C.

re, 1914.

chaud,

re, 1914.

chaud,

re. 1914.

7c. mmes.

"chaud, 1560° C.

mes.

mes.

. mes.

mes.

AMILIA D SAR	16 novembre, 1914.
Alliage B 205	$C_{ij} = 0.38C' \cdot C' = 0.018C' \cdot C' = 00.7C'$
Charge	Cu = 0.25%; C = 0.045%; Fe = 99.7%. Lingot de fer américain
Creuset, traitemen comme dans B	t au four, dégazéificateur, traitement à chaud,
Poids de la fonte	
le fer, puis on la	lliage de cuivre et les suivants, on fondait d'abord aissait tomber le cuivre dans le fer en fusion par une e dans le couvercle du four, et au moyen d'un tube de.
Microphotographie	(Voir planche XXVIII, p. 30).
Alliage B 205	28 octobre, 1914.
Composition	Cu = 0.25%; $C = 0.19%$ ; $Fe = 99.6%$ . Lingot de fer américain793 grammes Cuivre
Creuset, traitement comme dans B Poids de la fonte	au four, dégazéificateur, traitement à chaud, 202.
I outs de la jonte	i nvre, 5 onces.
Alliage B 206	19 novembre, 1914.
Composition	Cu = 0.50%; $C = 0.17%$ ; Fe = $99.3%$ .
C narge	B 205
comme dans B <sub>2</sub> Poids de la fonte	au four, dégazéificateur, traitement à chaud, 199.
Microphotographie	(Voir planche XXIX, p. 30).
Alliage B 206	30 octobre, 1914.
	Cu = 1 2007 . C
Cnarge	Cu - 5.50%; C - 0.19%; Fe - 99.3%. B 205
Creuset, traitement	au four, dégazéificateur, traitement à chaud, 99, excepté que la temp frature maxima fut 1640°C.
Microphotographie (	(Voir planche XXX, p. 30).
Alliage B 208	24 novembre, 1914.
	Cu = 0.7 , $C = 0.18%$ ; Fe = 99.0%.
]	Lingot de fer américain
comme dans B <sub>2</sub> Poids de la fonte1	au four, dégazéificateur, traitement à chaud, 199.
NOTE.—Cet alliage f	ut moulé quatre fois avant d'obtenir un échan-
Microphotographie(	Voir planche XXXI, p. 30).

#### SÉRIE III-suite

Des échantillons de ces alliages furent préparés de la façon décrite précédemment, et furent exposés sur le toit de la bâtisse Nicol, Université Queens, Kingston, Ontario. Cette série fut installée de la même manière que la série II, et la durée de l'exposition fut de 253 jours et trois heures, à partir du 22 décembre, 1914, à 1.15 heures p.m—et du 23 décembre, 1914, à 4.30 heures p.m., jusqu'au 1er septembre 1915, à 4.15 heures p.m.—et au 2 septembre, 1915, à 7.30 heures p.m.—Total: 6075 heures.

À part les échantillons préparés de la manière indiquée ci-dessus, un autre groupe d échantillons fut préparé avec les alliages de l'"American,

Rolling Mill Company", et reçut le même traitement à chaud.

Après les avoir exposés, on reprit les échantillons, on les débarrassa de leur rouille, et on obtint les déterminations finales comprises dans le tableau ci-joint:—

Tableau des détails sur les essais de corrosion des alliages de la série III.

		Din	sens	ions du	disque o	want l'I	Exposition		Poi	ds du disque	İ
Numéro de l'échan- tillon- alliage	l E	Analysi i <b>mé</b> dia		Dia- mètre en cms.	Épais- seur en cms.	Sur- face en cms. carrés	Poids en gram- mes avant l'expo- sition	Poids en gram- mer après l'enlève- ment de rouille	poids en gram- mes	Corrosion ou perte de poids en grammes par cm. carré de surface initiale par heure × 10 <sup>8</sup>	Remarques.
	Fe Co C	99 · 6 0 · 25 0 · 08		2 · 898	0 - 303	16.78	15-4919	14-9704	0.5215	512	Rouille pâle et assez difficile à enlever.
B 202 (a)	Fe Co C	99·5 0·25 0·18		2 · 787	0-473	16 - 25	22 · 2445	21 - 6166	0.6279	635	Rouille plutôt pâle et facile à enlever.
B 202 (b)				2 · 755	0.731	18 - 17	33 - 5618	32 - 8955	0.6663	604	
C 202 (a)	Fe Co C	99 · 2 0 · 25 0 · 49		2 - 690		14-83	18-1622	17 - 7127	0 - 4495	499	Rouille plutôt sombre et très tenace.
C 202 (b)				2 · 480	0.430	12 - 97	16-0172	15-6251	0.3921	498	
C 202 (e) (Gra- vure)				2 · 181	0 · 709	12-24	20 - 1774	19-8185	0 - 3589	484	
S 255 (a)	Fe Co C	99·4 0·35 0·21		2 · 022	0 - 363	17 - 72	17 - 4452	16-9153	0 - 5299	493	Rouille påle et assez difficile à enlever.
S 255 (b)				2.988	0.368	17 - 42	17 - 8454	17-3428	0 · 5026	475	
S 255 (c)				2 - 781	0.320	14-90	14-7667	14 - 2769	0 - 4898	542	
S 255 (e)				2 · 940	0.463	17 - 80	24 · 0373	23 - 4600	0.5773	534	
S 265 (a)	Fe Co C	99·3 0·35 0·30	- 1	2-918	0.640	19-11	32-6708	31 - 9054	0 · 7654	659	Rouille facile à à enlever.
S 265 (b)				2.920	0.688	19-62	35 - 2712	34 - 5052	0.7660	643	
S 265 (c)				2 · 920	0.660	19-55	33 - 7064	32-9352	0.7712	649	
S 265 (d)				2 · 747	0.710	17.92	30 - 7998	30 - 1233	0 - 6765	622	

Gravure pour microphotographie. Voir p. 30.

#### SÉRIE III-suite.

Poids du disque Dimensions du disque avan. l'Exposition Poids en Perte de | gram- | poids Corrosion ou perte de poids en Épais-Sur-Poids en Numéro de l'échan-Diagram- poids après en gram-après mes l'enlève- due à la ment de cor-rouille rosion grammes par cm. carré de surface initiale par heure × 10<sup>a</sup> Remarques. grammètre seur Analyse immédiate en cm4 eп mes avant l'expocms. carrés alliage sition 99·2 % 2·655 0·526 15·40 21·8920 0·49 Rouille difficile à enlever. 21 - 3656 0 - 5264 562 C 255 (a) 2 478 0 309 11 98 11 2287 10 8213 0 4074 C 255 (b) 585 2 - 247 0 - 656 12 - 52 19 - 6978 19 - 2884 | 0 - 4094 C 255 26-5160 0-6530 60, Rouille tenace. Fe 99 2 Co 0 50 C 0 27 C'c 2-873 0-550 17-75 27-1690 B 209 2-620 0-652 11-50 26-9648 26-3616 | 0-6032 863 B 209 (b) 875 2-810 0-425 11-42 19-8818 19-2750 B 209 479 Rouille mi-fon-7, 2 · 747 0 · 500 16 · 11 22 · 7015 22 - 2329 0 - 4686 S 252 cée et tellace. 2-692 0-440 15-07 19-2264 18 - 7810 | 0 - 4454 487 S 252 (b) 493 18 - 3060 S 252 2 - 764 0 - 406 15-66 18-7750 0.4690 (e) (Gra-Rouille foncée et fort difficile à enlever. 500 Rouille Fe Co 99·1 0·75 0·17 % 2 881 0 510 17 59 25 7013 25 1668 0 5345 S 260 502 0.4822 25 4463 24 9641 15 - 79 S 260 2-628 '0-606 (b) 472 18 - 51 27 - 7345 27 - 2048 0.5297 2.854 0.564 S 260 (c) 19-1080 0.4761 527 14.86 19.5841 S 260 2.680 0.448 (d) 22-0557 21-5971 0.4586 507 2 - 582 0 - 553 14-92 S 260 (f) 492 2 - 806 0 - 337 16-12 16-0904 15-6085 0.4819 S 260 (g) Fe 99·0 Co 0·75 C 0·21 Rouille très fon-cée et difficile à 11-5887 0.2762 555 % 1.863 0.567 8 - 20 S 266 (a) enlever. 488 2 - 705 0 - 580 16-35 25-4683 24-9446 0.4837\$ 266 (b) 2 - 733 0 - 542 16 - 24 | 24 - 1817 | 23 - 6588 0.5229 530 S 266 (c) 2 - 720 0 - 564 16 - 35 25 - 1076 24 - 5862 0.5214 S 266 (d) Fe 98.6 % 2.757 0.692 Co 1.0 C 0.38 615 Rouille difficile B 198 16-20 31-7021 31 - 0974 0 - 6047 à enlever. (a) 0.38 2 - 712 0 - 467 15 - 45 20 - 4550 19 - 9428 0.5122 B 198 16.04 23.9154 23 - 3908 B 198 2-703 0-547 (e) Rouille for et difficile à enlever. 98·3 1·0 0·62 463 foncée S 262 % 2 632 0 370 13 88 15 4269 15 0367 0 3902

décrite niversité manière eures, à e, 1914, —et au

-dessus, nerican, parrassa

dans le

de la

marques.

lle påle et z difficile à ver.

lle plutôt et facile à ver.

lle plutôt bre et très ice.

lle påle et z difficile à ver.

lle facile à

# SÉRIE III—suite.

				7599	nen.	3 10113	du	disqu	ue a	rant l	l'Exposit.	ion			Poids du disque	
d	han- on		Anal ramé	lyse dia	te	Di mê er cm		Épa neu en cmi	ir i	Sur- face en cms. carré	gram mes	n- e 1t 0-	Poids e gram- mes après l'enlève ment de rouille	e due à l	la initiale par heure × 10°	n . Remarques.
S 267						2-86	6.5	0 - 40.	3 1	15-11	20 - 834	14	20 - 3625	,		
B <sub>1</sub> 19 (b)	)	Fe Co C	2 -	-8 -0 -16		2-59	97	0-93(	D	16-44	45 - 664	0	44-9795	0.845	080	Rouille à gre
B <sub>2</sub> 19	19					2 - 78	80	0.672	2 1	7 - 94	29 - 990	7	29 - 4516	0 - 5391	405	enlever.
B 199		Fe	97			2.85	- !	0.662		6.56	32 6886	·   •	32 - 0257	0.5391		
(a) B 19		C	0.	0 46												Rouille est diff cile à enleve
(b)					1	2-65	3	0 · 668	8.4	6 · 55	28 - 3872	2 2	27 - 8941	0.4931	401	
B 199 (e) (Gr Vur	ra-					2 - 78	0 0	0-635	17	7-60	20 - 6310	2	9 - 1169	0-5141	482	
B 199						1 - 473	3 0	)·786	8	8 - 29	10-1161	1	9-8990	0-2171	4.3,3	
B <sub>2</sub> 200 (a)	C	Fe Co C	96 · 8 3 · 0 0 · 1	Dr i	70 2	2 · 90L	0	373	16	5 - 57	18 · 9260	18	8 - 4505	0-4755	473	Rouille mi-fon cée, et à grains plutôt gros.
B <sub>2</sub> 200 (b)					2	2 - 880	0 0	- 530	17	-77	24 - 0182	23	3 - 5044	0.3138	476	Institut Steps
B <sub>1</sub> 200 (e) (Gra	a.				2	2-882	0	-513	17	-86	25 - 7456	25	5 · 2590	0 - 4866	448	
B 200 (a)	F C C	e Co	96·6 3·0 0·3	)	6 2	2 · 354	0	· 764	14	-27	25 - 6795	25	-3117	0.3678	425	Rouille foncée et difficile à enlever.
B 200 (b)					1	1-857	0	624	8	-97	12-8862	12	-6576	0 · 2286	420	
B 200 (e)	85					386		)·564	13	10	19 - 1863	18	9033	0.2830	446 E	Exposé pendant 4839 heures.
S 251 (a)	Fe Ni C	i	99 · 6 0 · 25 0 · 05	3	2	-905	0.	734	19.	92 3	37 - 8434	37	1360	0 · 7074	585 F	Rouille très fa- cile à enlever.
S 251 (b)					2	-772	0.	587	17-	14 2	27 - 4977	26	8967	0.6010	578	
S 251 (e)					2.	-893	0.	782	20 -	15 3	39-7612	39.	0367	0.7245	592	
B 204 (a)	Fe Ni C	i i	9·6 0·25 0·10	,	2.	830	0.6	511	17-	94 2	9 - 3386	28 -	7089	0.6297	578 R	louille à gros grains; facile à enlever.
B 204 (b)					2.	568	0.5	552	15-1	10 21	1 - 8389	21 ·	3033	0 - 5356	585	
S 267 (a)	Fe Ni C	(	9·5 0·25 0·23	1	2.	730	0 · 4	64	15 - 3	4 20	0-7134	20 - !	1127	0-6007	i e	ouille foncée et difficile à enlever.
5 267 (b)					2.7	750	0.3	29 1	14-6	7 14	4-9593	14-4	4270 0	0 · 5325	598	
267 (c)					2 - 7	740	0.5	75 1	16-6	4 25	5-8113	25 - 2	2424 C	D·5689	563	
267 (d)					2 · 7	762	0 - 5	10 1	16-3	4 23	3 · 1425 2	22 · 5	593 0	5832		ouille foncée t difficile à

#### SÉRIE III-suite.

	Dimen:	sions du	disque a	want l'E	zposition		Poi	ds du disque	
Numéro de l'échan- tillon- alliage	Analyse immédiate	Dia- mètre en cma.	Épais- seur en ems.	Sur- face en cms, carrés	Poids en gram- mes avant l'expo- sition	Poids en gram- mes après l'enlève- ment de rouille	Perte de poids en gram-mes due à la cor-rosion	Corrosion ou perte de poids en grammes par cm. carré de surface initiale par heure × 10 <sup>6</sup>	Remarques
(a)	Fe 99-3 9 Ni 0-25 C 0-43	2 - 763	0-446	15-82	18-0503	17 - 5485	0 5018	522	Rouille assez fa- cile à détacher et pâle.
C 204	C 0 45	2 - 770	0 · 653	18-00	29-8952	29 - 3469	0 - 5483	502	1
C 204		2-850	0.667	18-6"	32-3107	31 - 7437	0.5670	502	
(c) S 254 (c)	Fe 99-6 7 Ni 0 35 C 0 045		0-493	16-96	23-8922	23-3215	0 - 5707	555	Rouille à gros grains à la sur- face, mais à grains fins au- dessous.
S 254 (b)		2 - 797	0.662	16-37	:30-9796	30 3607	0 6180	623	-
S 254 (e)		2.820	0.633	16 - 39	30-1311	29 - 5109	0 6202	623	
S 257	Fe 99-6 S Ni 0-35 C 0-060	7. 2.818	0 - 390	15-88	18-6770	18-1632	0 5138	5.33	Rouille légère ment foncée e fort tenace.
S 257 (b)		2 · 820	0-421	16-18	20-1592	19 6374	0-5218	531	
S 258 (a)	Fe 99·4 Ni 0·50 C 0·072	% 2.905	0.362	16 - 50	18-5816	18-0294	0 4522	451	Rouille très fon cée et très dit ficile à enlever
S 258 (e)		2-885	0 · 543	17-92	27-2468	26 - 7670	0.4798	442	•
S 268 (a)	Fe 99-2  Ni 0-50  C 0-21	7, 2-479	0 - 579	14-04	21 - 4394	21 0221	1 0 4173	489	Rouille légère ment foncée e à grains fins.
S 268 (b)		2-119	0-555	10-64	14-8062	14 - 4988	0.3074	476	
S 268	The state of the s	2 · 780	0.570	17 - 09	26 - 5809	.26-1139	0 - 4670	557	Exposé pendai 4896 heures.
S 259 (a)	Fe 99 2 Ni 6 75 C 0 067	% 2.905	0-532	18-02	27 - 2486	26-6656	0-5830	533	Rouille assez for cile à détache et pâle.
S 259 (b)		2 · 865	0 - 42!	16-63	21-0132	20-4614	0-5518	547	
S 259 (c)		2-949	0.34	16-81	18-0560	17-4776	0 - 5784	565	
S 259 (d)		2 - 786	0 - 46-	4 16-13	3  21-6470	5   21 - 123: 	0-5243	533	!
S 259 (e) (Gr		2.90	0 - 59	6 18-50	5 30 400	29 - 809	0 , 0-5917	525	
S 263 (e)	Fe 98·9 Ni 1·0 C 0·06	% 2·93	0.33	7 16 - 50	6  17-551	6  17-094	2 0-457-	455	Rouille fonc et très dure enlever.
B <sub>8</sub> 195	Fe 98-9 Ni 1-0 C 0-09	8 2.87	5 0.33	9 16-1	6 16 903	1 16 403	3 - 0 - 4998	509	Rouille fond et dure à e lever.
B <sub>t</sub> to:	5	2 - 80	2 0-63	7 17-6	7 30 350	3 29-819	3   0.5310	405	
3- 19: (e)	5	2-88	2 0.51	2 17-6	5 25-614	5 25-078	9 0.535	500	i

uille à gros rains facile à nlever.

Remarques.

uille est diffi-le à enlever

ille ml-fon-c, et à grains tôt gros.

ille foncée difficile à ever.

osé pendant 9 heures. lle très fa-à enlever.

le à groe as; facileà ver.

le foncée lifficile à rer.

e fon**cée** lifficile à er.

2# SÉRIE III—suite.

	vids du disque	Po		Expanition	PC II F	que a	# @15¢	HOM1 (E)	1		ī		
Rema	Corrosion ou perte de poids en grammes par cm. carré de surface initiale par heure × 10s	Perte de poids en grammes due à la cor-rosion	Poids en gram- mes après l'enlève- ment de rouille	Poids en gram- mes avant l'expo- sition	Sur- face en cins.		e se er	Dia- mètre en cms.	ate	Analy	n- i	Numé de l'écha tillon alliag	
Rouille t	470	0-4239	9-4903	19-9142	4-84	49	0.4	2 - 710	10	98 - 8 1 - 0 9 - 2	Fe Ni C	(p)	
enlever.	462	0-4917	7 - 7448	28 - 2365	7 - 57	85 1	0 - 58	820	1			195 (e)	2
		0-4893	7-1717	7 - 6610	5-51	45 1	0-34	-920	% 2	97.9	Fe Ni C	269 (a)	8
Rouille fo gros gra difficile lever.	458						0.57	880		0.00	C	269	S
	470	0-5175	6 9605	7 - 4780								(b) 269	S
Exposé pa 4896 her	538	0-4936	1-7006	9-1942 2	-72 2		0 - 58;			97 · 8	Fa	(e) 196	R
Rouille f à grains fort tena		5101	0-2547	1 · 7648 3			0-635			2·0 0·23	Fe Ni C	(a)	
	447	- 5065	-0049 0	1-5114 3	69 3		0 - 720					(b) 196	
	495	4074	-8783 0	- 2857 21	30 2	16	0-645					(e)	
ouille trè de, à s	429 R	4374	9187 0	3651 17	78 18	16	0-361	938 0	% 2.1	96 · 8 3 · 0 0 · 13	Fe Ni C	197 (a)	
r lost fe	446	4276	7095 0	1361 11	77 12	15	232	952 0	2.9			197 b)	- (
	438	3830	2948 0	6776 10	39 10	14	- 224	118 0	2 · 8			197 c)	(
ouille très ée.	398 Re	4093	6833 0-	0926 27	24 28	16-	-621	33 0	% 2.7	6·7 3·0 0·21	Ni -		
	386	3621	1351 0.	4972 19	15 19	15.	-436	60 0.	2 - 7			)	
	379	3666	1458 0-	5124 24.	3 24	15.	- 568	79 0.	2.6				B 1
uile tr <b>és</b> li pâle.	663 Ro	3586	1935 0.	0521 16.	4 17.	13-9	497	0.	7 2.52	9 · 7 · 9 3 · 25 9 · 045	Cu (	) (	B <sub>2</sub> 2
	683	1646	370 0-6	2016 20-	2 21 -	16-0	464	is 0	2.76			)	B <sub>2</sub> 2
	712	211	301 0.6	0512 12.	12 9	14-3	283	7 0.2	2.75				3 <sub>2</sub> 2 (c
	701	335	933 0.7	268 26-7	27 - 5	17-2	584	0.5	2 · 79			5	3 <sub>2</sub> 20
cée et		222	192 0-5	414 30-1	30.6	17 - 8:	553	0.6	2 · 794	6 % ·25 ·19	e 99 u 0	CC	(a)
te.	478 nac	256	31 0.5	587 30-7	31 - 2	18 - 10	63 1	0-6	2 - 800				(b)
oeé penda 6 heures.	541 Exp.	117	0-45	556 26·0	26 - 4	17-05			2 · 783	2 ~	60		20: (e)
lle påle	440 Roui	00	09 0-45	09 25-40	25 - 8.	6 · 85	56 1	0.55	2.777	3 % 50 017	0-	C	(a)
r.	leve	00	02 0-45	02 28 - 57	29 - 02	6 · 73	74 10	0.67	2 - 665			+	20 (b)

#### SÉRIE III-nuite.

en m. ce

Remarques.

Rouille très foncée et difficile à enlever.

Rouille foncée à gros grains, et difficile à enlever.

Exposé pendant 4896 heures. Rouille foncée, à grains fins et fort tenace.

Rouille très foncée, à grains et fort tenace.

Rouille très foucée.

Rouile trés lâche et pâle.

touille ames foncée et te-

xposé pendant 1896 heures. ouille pâle et lifficile à enever.

	Dimens	ions du d	lisque a	vant l'E	.xpostion	1	Pol	ds du désque	
Numéro de 1 l'écnan- tillon- , tage	Analyse immédiate	Dia- mètre en cms.	Épais- seur en cms.	Sur- face #II cms. carrés	Poids en gram- mes avant l'expo- sition	Poids en gram- nies après l'enlève- ment de rouille	Perte de poids en grammes due à la corronion	Corrosion ou perte de poids en grammes par cm. carré de surface initiale par heure X 10°	Remarques.
B- 206		2 805	586	17 44	27 8350	27 3661	0 4689	144	
H 206	Fe 99-3 % Cu 0-50 C 0-19	2-833	0-573	17 59	29 0498	28-5345	0 5153	483	Rouille påle e facile å dé tacher.
B 206		2 833	0 734	18-94	38-4891	47 9490	0 5501	\$78	
B 206		2 940	0-697	19 92	36 1260	35 5740	0 5520	156	
R 20ft (a)	Fe 99:0 G Cu 0:75 C 0:18	2 570	0 524	14-51	22 -{24×	22 2673	0.4575		Rouille foncé et assez tenuce
5 208	0.14	2 620	0 272	13.81	15-4644	15 0484	0 4160	197	
(b) В 208		2 960	0 537	18 54	27 8213	27 2679	, 0.5534	49.2	
(4204 (4)	Lingot de fer américain 99.6 Co 0.35	3 - 238	0 734	23 H4	46 9786	46 2114	0 7672	6,48	Rouille pâle assez tenace. Exposé penda 5043 heures
34204 (b)	C 0-01	.2 059	0.823	21 - 34	44 0585	43 1660	0 6925	64.3	Rouille pâle assez tenac Exposé penda 5044 heures.
34204		3 017	0.816	21 95	45 4052	41 6974	0.7078	644	
14204		3-140	0-814	23 46	48 9962	48 2394	0 - 7568	6.38	
(d) 33196 (a)	Lingot de fer américain 99-3 Co 0-60 C 0-01	3-008  }	1 004	23-60	55-6110	54-6935	i n 9175	640	Rouille pâle, écailleuse.
34196 (h)		2 - 930	1 025	123 8	2 53 8524	53 0117	0 - 8412	582	
31196		3 105	0.975	24.8	4   05 (00)	7 54 066	0-9256	613	
31196 (d)		2 - 993	0 999	23-3	3 54 '67.	2 53 868	1 0 9991	706	
34196 fi		3 007	0 - 908	3 23 5	7   55   3736	n 54 479	1 0 8030	624	
34185 a)	Lingot de fer américain 98-8 Co 1-18 C 0-01	ຕຸ(3 · 138	1-006	5 25 2	7 60-564	1 59 772	5 0-791	5 522	Rouille mi-f cée et as difficile à lever. Exposé pe ant 6018 h res; trouvé le toit
341R5 (b)		3 180	0 97	7 25 5	5 60 442	9 59 615	60 0-827		
34185 (c)		3-17	2 1 00	0 -25-7	61 674	15 60-844	14 0 830	532	
34185 (d)		3-18	5 11-01	1  25-4	47 62-922	24 61 99	15 0-827	9 535	

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ces échantillons furent installés le 4 février, 1915, à 2.35 heures p.m.

į


Nous donnons ci-après une série de microphotographies des alliages décrits dans la série III:—

PEANCHE III.



Alliage B 202 Fe ... 99 5°, Co.... 0 25 C 0 18

PLANCHE IV.



Alliage B<sub>2</sub> 199

Fe.		4		,	97	81	1
Co.					2	()	
C					-0	16	



Prasem V



Prayent VI.



Alliage S 262
Fe 98-37,
Co 1-0
C 0-62



PLANCHE VII.



Alliage S 255

Fe.			,		99.44
Co.					
C					0.21

PLANCHE VIII.



Alliage B 209

Fe				99	.20	(
Co.					.5	Ì
(`				-0	. 27	



PLANCHE IX.




PLANCHE X.



Alliage S 260

Fe.				99	1"	4
Co.					75	
C.				-0	17	




PLANCHE XI.



Alliage B 198

•	•	•••	•••	٠.	٠,		-	-		
Fe.						,		98	.64	•
Co.								-1	-()	
0								- 0	. 29	

Риз че ХП.




Alliage B<sub>2</sub> 200


Fe.					96	.81	į
Co.	,				3	.0	
C					-0	.17	



PLANCHE XIII.




### PLANCHE XIV.



Alliage C 255
Fe. 99 27
Co. 0 35
C. 0 49



PLANCHE XV.



Alliage B 199

	-	-		- 5	-						
Fe							631	7		21	*
L.C.	٠	٠	٠				7	δ	٠	6.7	4
1								)		A)	

C ..... 0.46

## PLANCHE XVI.



Alliage S 251

Fe.				99	61	
Ni				- 0	25	

C..... 0.057



PLANCHE XVII.



### PLANCHE XVIII.






PLANCHE XIX.



Alliage S 259 Fe 99 27, Ni 0.75 C 0.067

PLANCHE XX.






Planche XXI.



Alliage S 263 Fe ... 98.9% Ni ... 1.0 C. ... 0.065

PLANCHE XXII.





PLANCHE XXIII.



Alliage B 195

Fe		98	.84	,
Ni		- 1	- ()	
('		43	7.1	

PLANCHE XXIV.




Alliage B 196

				•			
Fe						97.84	
Ni		,	,			2.0	•
C.	٠					0.23	



PLANCHE XXV.



Alliage B<sub>2</sub> 197

	-	-	***	4	,,,	-	' é •		
Fe		,	,		,		96	.81	
Ni		٠	ı,				-3	-()	
(,	,						- 0	.13	

PLANCHE XXVI.



Alliage B 197

Fe.,				96	.70	,
Ni.					-()	
('				(1)	3.1	




PLANCHE XXVII.




PLANCHE XXVIII.






PLANCHE XXIX.



Alliage B<sub>2</sub> 206


Le.					99	.31,
Çu.	d	i			-0	-50
(°						. 17

# PLANCHE XXX.



Alliage B 206

Fe.					99	.31
Cu.	٠		,		-0	.50
('					43	844



# PLANCHE XXXI.



Ess

una Lea tiré étai com

cinq Mill

Nº 3

Nº 3

N° 34

Nº 34

Nº 440

Manièr Ce sphères perte de sulfuriq à 20%.

9

#### SERIE IV.

# Essais de corrosion accélérée.

Nous avons fair quesques essais de corrosion accélérée avec quelquesuns de ces alliages, dont les résultats sont instructifs, sinon conclusifs. Les auteurs ne croient pas que l'on puisse faire grand état des conclusions tirées des essais d'accélération quant à ce qui se produirait si ces alliages étaient employés dans l'air dans les conditions ordinaires. Pour être complets, nous avons inclus ces déterminations avec les autres.

Nous avons fait, comme suit, des essais de corrosion accélérée avec les cinq charges d'alliages de fer en lingot, expédiées par l'"American Rolling

S 0.02
0.04
0.00
Cu0.02
S0.03
0.00
0.04
O OA
A AA
Co1 · 18
S0.046
P
C
Mn
Cu0.020
Cu
Co0.60
S.
S0.022
P
Mn 0.010
0.000
0.000
Co0.020
S0.025
0.000
0.040
Mn.
0.018
Mn. 0-010 Cu. 0-015 Ni 0-24 Ni 0-75

# Manière de procéder dans les essais de corrosion accélérée.

Ces essais se firent soit (a) en immergeant les échantillons en forme de sphères dans l'acide sulfurique étendu pendant une heure, et en notant la perte de poids, soit (b) en les soumettant à l'action intermittente de l'acide sulfurique étendu et de l'air. L'acide employé pour ces essais était H<sub>2</sub> SO<sub>4</sub> à 20%.

#### SÉRIE IV-suite.

Tous les échantillons avaient la forme de sphères d'environ 7 centimètres carrés de surface.

Les essais de corrosion intermittente se faisaient en immergeant les échantillons dans un compartiment d'une boîte en bois, disposée de telle façon que les échantillons étaient couverts et découverts automatiquement par l'inclinaison imprimée à la boîte, balancée sur un pivot en lame de couteau, par l'action de l'eau d'un robinet. Les sphères étaient maintenues en place à l'une des extrémités de la boîte au moyen de baguettes de verre.

L'appareil qui a servi à ces essais de corrosion était une boîte en bois d'environ 18" de longueur sur 12" de largeur, et trois pieds sur les côtés. Cette boîte était divisée sur la longueur en deux compartiments, dont l'un plus grand que l'autre, et le plus grand se subdivisant en deux parties égales dans le sens de la largeur, la partition étant juste au centre et dépassant les côtés en hauteur. Un morceau de bois en forme de lame de couteau était attaché solidement au fond de la boîte à l'extérieur et au centre.

Voici comment on procédait: on mettait les échantillons à un bout du compartiment non divisé sur la longueur, supportés et retenus en place par des tiges en verre, et recouverts de la solution corrodante. Ceci faisait pencher la boîte d'un côté, et les échantillons étaient ainsi recouverts par la solution jusqu'à ce que la boîte fût inclinée du côté opposé. Cette inclinaison s'obtenait en ouvrant un robinet à l'eau au-dessus de la boîte à corrosion, ce qui permettait à l'eau de pénétrer dans la partie haute du grand compartiment divisé, c'est-à-dire, à l'extrémité opposée à celle où se trouvaient les échantillons. Dès que ce compartiment était suffisamment rempli d'eau pour l'emporter sur le poids de la solution corrosive et des échantillons, la boîte penchait, et la solution se séparait des échantillons; du même coup, un jet d'eau du binet, grâce à l'excédant de la planche de séparation, pénétrait dans le second compartiment, et ainsi, l'équilibre étant de nouveau rompu, la boîte revenait à sa position première.

À l'extrémité de chacun des compartiments à eau, juste au-dessus de la ligne d'eau, c'est-à-dire, la ligne où l'eau devait arriver pour faire pencher la bolte, on avait pratiqué une ouverture qui permettait à l'eau de s'écouler quand on avait obtenu l'inclinaison requise. En raison du poids considérable des échantillons et des tiges de verre, la ligne d'eau devait nécessairement être assez haute, et il fallut un syphon automatique, fait d'un tube en verre recourbé, et atteignant par l'ouverture jusqu'au fond de la bolte, pour la vider complètement. On imprima à la boîte un mouvement excentrique, en attachant à un des côtés de la planche-écluse une petite auge, qui ramenait à l'évier la plus grande partie de l'eau qui arrivait du robinet placé de ce côté. Le compartiment de ce côté de la boîte se remplissait par l'eau qui s'échappait des ouvertures pratiquées à dessein dans l'auge. Le filet d'eau du robinet et des ouvertures étaient proportionnés de telle sorte que l'opération complète durait environ une demi-heure.

#### Déterminations de la corrosion accélérée.

Le 21 mai, 1914, on détermina comme suit la dimension moyenne des sphères avant la corrosion:—

Numéro de l'échantillon	Diametro en	Surface en ems. carrés.		Poide final et grammes.	en grammes.	Perte de poids par cm. carré de surface exposée par heure.
34175	1 · 2656	7 · 952	8 · 3428	8 · 3273	0·0155	0-0021n
34185	1 · 2426	7 · 808	7 · 8775	7 · 8608	0·0167	0-00238
34196	1 · 1811	7 · 421	6 · 7720	6 · 7584	0·0136	0-00204
34204	1 · 1739	7 · 376	6 · 6582	6 · 6440	0·0142	0-00214
44009	1 · 1928	6 · 867	5 · 3586	5 · 3514	0•0172	0-00117

## SÉRIE IV-suite.

Au cours de ces expériences, les 5 sphères furent immergées dans l'acide pendant 54 minutes, puis exposées à l'air à l'intérieur du laboratoire penfurent toutes divisées en 12 intervalles à peu près égaux, les douze immersions de 4 minutes } chacune, et les douze expositions correspondantes réalisant l'essai de corrosion.

Dans les colonnes 5 et 6 du tabeau ci-dessus nous donnons le poids final en grammes, après l'essai de corrosion et la perte de poids qui en résulte.

Une vérification de cet essai de corrosion a donné les résultats suivants:

(26 mai, 1914.)

Numéro de l'échantillon.	Diamètre en cms.	Surface en cms. carrés	Poids en gram- mes avant la corrosion.		Perte de poids en grammes.	par cm. carré de surface exposée par	
34175 34185 34196 34204 44009		7 · 953 7 · 808 7 · 421 7 · 376 6 · 867	7·808 7 7·421 6 7·376 6	8-3199 7-8532 6-7530 6-6374 5-3483	8-3033 7-8352 6-7386 6-6222 5-3404	0·0166 0·0180 0·0144 0·0152 0·0079	0 00232 0 00256 0 00216 0 00229 0 00216

On voit par ces tableaux que les deux séries de déterminations concordent parfaitement, et que la passivité des allages varie dans l'ordre suivant:

Afin d'établir la comparaison entre ces alliages, on fit un essai de corrosion à l'acide sulfurique-étalon de la façon modifiée que nous venons de décrire. Les essais consistaient à immerger les 5 échantillons ci-dessus dans l'acide sulfurique à 20% pendant 54 minutes sans interruption. Le tableau ci-joint indique les résultats:—

Numéro de l'échan- tillon	Poids en grammes avant l'immersion	Poids en grammes aprés l'immersion	Perte de poids en grammes	Perte de poids en gram nies par cm. carré d surface exposée par beun
34175	8-3275	8 · 3235	0·0038	0.00053
34185	7-8608	7 · 8569	0·0039	0.00055
34196	6-7584	6 · 7557	0·0027	0.00055
34204	6-6440	6 · 6406	0·0034	0.00051
44009	5-3514	5 · 3498	0·0016	0.00051

#### SÉRIE IV-auite.

Nous avons vérifié cet essai de corrosion, de la même manière que le premier, et voici nos résultats:-


Numéro de l'échantillon	Poids en grammes avant l'immersion	Poids en grammes après l'immersion	Perte de poids en grammes	Perte de poids en gram- mes par cm. carré de surface exposée par heure
34175	8 - 3235	8-3199	0.0036	0.00052
34185	7 - 8569	7 - 8532	0.0037	0.00053
34196	6 · 7557	6-7530	0.0027	0.00040
34204	6-6406	6-6374	0.0032	0.00050
44009	5-3498	5 - 3483	0.0015	0.00024

Ces deux essais sont concordants et prouvent que la passivité des alliages suit l'ordre énoncé précédemment:—


#### Conclusion.


Si l'on était certain que ces essais de corrosion accélérée reproduisent exactement les conditions atmosphériques, il serait clair que l'addition du métal "inonel" au lingot de fer américain, jusqu'à 1% environ, donne un alliage moins corrosif pour les matériaux de toiture en feuilles que l'addition d'égales quantités de cobalt.


Ce genre d'essai de la corrosion démontre que l'alliage qui contient 0.60% de cobalt est moins sujet à se corroder que celui qui renferme plus de cobalt (1.18% de Co) ou que celui qui en contient moins (0.35% de Co).


























#### MICROCOPY RESOLUTION TEST CHART

(ANSI and ISO TEST CHART No. 2)







## APPLIED IMAGE Inc


1653 East Main Street Rochester, New York 14609 USA (716) 482 - 0300 - Phone

(715) 288 - 5989 - Fax











# ESSAIS DE CORROSION, ALLIAGES DE FER AMÉRICAIN EN LINGOT SOUS FORME DE MATÉRIAUX EN FEUILLES POUR TOITURE.

À part les essais nombreux de corrosion que nous avons faits avec les disques de l'alliage mentionné plus haut, nous avons aussi fait des essais de corrosion atmosphérique avec des feuilles de ces alliages dans les con-

ditions d'usage.

Du cobalt pur, dont nous avons donné l'analyse à la page 5, fut expédié de notre laboratoire à l'"American Rolling Mill Company", Middletown, Ohio, dans les premiers jours de 1913. Il fut entendu que les charges préparées pour leur fourneau d'expériences de quatre tonnes seraient telles qu'elles pourraient être laminées en feuilles de toiture de grandeur normale pour servir aux essais usuels de corrosion. Trois de ces feuilles d'alliages de cobalt furent envoyées à notre laboratoire, ainsi qu'une autre charge préparée de la même façon, où l'on avait employé le métal "monel" au lieu du cobalt, et une feuille de fer-étalon américain en lingot pour les comparer. Ces seuilles étaient de 30" par 96" et jaugeaient nº 26 (0.0188" d'épaisseur). Toutes ces feuilles étaient en double.

Analyses

Suivent les analyses de ces feuilles:-

## Analyses des matériaux de toiture en feuilles.

Lingot de fer Américain 34175	Alliage de Cobalt à 1% 34185	Alliage de Cobalt à 0.60% 34196	Alliage de Cobalt à 0·35% 34204	Métal "Monel" à 1%
S 0.026 P 0.009 C 0.010 Mn 0.022 Cu 0.016	S 0.034 P 0.006 C 0.015 Mn 0.017 Cu 0.028 Co 1.18	S 0.040 P 0.008 C 0.010 Mn 0.020 Cu 0.024 Co 0.60	S 0.022 P 0.009 C 0.010 Mn 0.020 Cu 0.020 Co 0.35	S 0.025 P 0.008 C 0.010 Mn 0.015 Cu 0.24 Ni 0.75

Ces cinq feuilles furent placées l'une près de l'autre sur un cadre en bois qui leur servait de support. Elles furent exposées sur un plan incliné à 60 degrés avec l'horizon. Elles subissent la corrosion depuis le 18 mars, 1914, et depuis cette date, on en a fait des observations photographiques et visuelles de temps à autre.

Il faudra encore un an au moins avant que les feuilles soient entièrement corrodées, et d'ici là, on ne peut formuler de conclusions définitives. Jusqu'ici, il semblerait cependant que la perte de poids de l'alliage de cobalt à 1%, et de celui de 0.60%, est moindre que celle des autres. Tous deux se sont recouverts d'un dépôt protecteur, dur, épais, et tenace.

Quoiqu'on ne puisse dire avec certitude laquelle de ces trois feuilles est la moins corrodée, à savoir, l'alliage de cobalt à 1%; ou l'alliage de cobalt à 0.60%; ou l'alliage de métal "monel" à 1%; il n'est pas douteux cependant que tous trois sont très supérieurs en résistance à la corrosion à la feuille de fer américain en asgot, ou à celle qui contient l'alliage de cobalt à 0.35%. À date, le fer . éricain en lingot est le plus corrodé.

Suivent les diagrammes I à II, embrassant les figures 1 à 50, et qui sont une représentation graphique et visuelle des données précédentes. Avec ces données et ces diagrammes, il est possible d'arriver aux conclu-

sions générales suivantes.

## CONCLUSIONS GÉNÉRALES.

1. La corrosion ou perte de poids en grammes par centimètre carré de surface initiale par heure est une fonction de la durée de l'exposition, étant plus haute dans les expositions plus longues. Ceci est dû, du moins en partie, à la propriété qu'ont ces alliages de se créer une couche ou une

dépôt protecteur.

2. Les tracés qui représentent les séries I et II se ressemblent beaucoup. Ces séries comprennent des corrosions distinctes d'un même groupe d'échantillons. Par conséquent, les irrégularités qu'on y remarque ne sont probablement pas attribuables à l'insuffisance des déterminations, mais à l'impossibilité de contrôler la structure physique des alliages au cours de leur préparation.

3. Les alliages obtenus par l'addition de faibles pourcentages de cuivre, de nickel et de cobalt (de 0.25% à 3.0%) au lingot de fer américain, résistent mieux à la corrosion atmosphérique que le fer américain

pur en lingot, qui entre dans la préparation de ces alliages.

4. Si l'on considère les données des alliages formés par l'addition de quantités variables de cobalt (de 0.25% à 3.0%) au lingot de fer américain, contenant peu ou point de carbone, il devient évident que la corrosion n'est pas une simple fonction du pourcentage de cobalt présent. En général, la corrosion des alliages formés par l'addition de 3% de cobalt au lingot de fer américain est d'environ 75% de celle des alliages qui renferment 0.5% de cobalt.

5. Dans les alliages qui résultent de l'addition de 0.25% à 3.0% de cobalt au lingot de fer américain, et qui contiennent peu ou point de carbone, la corrosion est de 50% à 75% de celle du lingot de fer américain, qui

sert à les préparer.

6. Les conclusions 5 et 6 s'appliquent, approximativement, aux alliages correspondants du nickel non moins qu'à ceux du cobalt. Il semble qu'il y ait très peu de choix à faire entre l'emploi du cobalt ou du nickel dans la préparation des alliages avec le fer américain en lingot, pourvu qu'il y ait de 0.25% à 3.0% du métal additionné pour diminuer la corrosion. Ceci ressort des essais avec les disques, sauf l'exception à faire dans la septième conclusion.

7. À mesure que la corrosion avance, tous les alliages se recourde dépôts protecteurs d'oxydes. Mais, on a remarqué, dans tous le que les oxydes formés du cobalt sont plus foncés, plus denses et plus tenta

que ceux des autres alliages.

8. Cependant, l'effet du dépôt mentionné dans la septième c sion pour empêcher la corrosion ne semble pas être beaucoup à l'avan des alliages de cobalt, malgré ses avantages apparents, du moins pendant

la durée des expériences décrites plus haut.

9. Pour arriver à une conclusion définitive par rapport aux avantages possibles et certains du dépôt protecteur des alliages de cobalt, comparés aux autres feuilles, il aurait fallu attendre la corrosion complète de tous les alliages. Nous donnerons plus tard les résultats de ces essais qui

ont déjà été décrits dans ces pages.

10. Le cuivre ajouté au lingot de fer américain dans la proportion de 0.25% à 0.75% semble avoir pour effet de diminuer la corrosion atmosphérique. Il est difficile de dire si l'addition de cuivre dans les proportions indiquées est préférable au nickel ou au cobalt, à parties égales. Il faudra de nouveaux essais pour déterminer ce point; mais, il semble peu douteux que l'addition de cuivre, dans les proportions mentionnées, ne diminue la corrosion du fer pur américain en lingot.

11. L'étendue de la corrosion varie d'après le pourcentage du carbone de l'alliage, comme on pouvait le soupçonner, et comme on peut le constater par les tracés graphiques.

### REMERCIEMENTS.

Au cours des nombreuses études que comporte cet ouvrage, et qui ont duré plusieurs années, les auteurs ont reçu de temps à autre le concours empressé de M<sup>r</sup> C.-H. Harper, du laboratoire des recherches, Université Queens, Kingston, Ontario, aujourd'hui prosesseur au Collège de Moosejaw, Saskatchewan; et de M<sup>r</sup> Walter L. Savelle, du laboratoire des recherches. Université Queens, Kingston, Ontario, actuellement employé au département des métaux de la Deloro Mining and Reduction Company, Deloro, Ontario.

Les auteurs sont heureux de reconnaître ici les services rendus par ces messieurs, ainsi que par Mr R.-C. Wilcox, du laboratoire des recherches de l'Université Queens, Kingston, Ontario, actuellement chimiste à "The Exolon Company", Thorold, Ontario, qui a fait presque toutes les analyses contenues dans ce travail.